

Dados

Equipamento	A253A	A253A HIMOINSA HRFW-250 231004619 (61)	Processo Manutenção	OF52.A.1606
Horas/Km Real	5488		Horas/Km do Plano	5500

Checklist do plano de manutenção

		Efetuada
1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓ x
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6	INSPECIONAR POSSIVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NIVEL COMBUSTIVEL SE APLICÁVEL	✓
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10	VERIFICAR NIVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
16	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
17	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
18	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
19	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
20	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
21	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
22	INSPECIONAR POSSIVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
23	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
24	VERIFICAR INDICADOR DE NIVEL COMBUSTIVEL SE APLICÁVEL	✓
25	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
26	VERIFICAR NIVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
27		
28		
29	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
30	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

2- Equipamento gravitado

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FO136	Filtro de Óleo Ref. 5801649910	1	✓
	T1FG097	Filtro de Gasóleo Ref. 3043673	1	✓
	T1FG099	Filtro de Gasóleo Ref. 3034305	1	✓
	T1FA021	Filtro de Ar Ref. 3016392	1	✓
	T1FA349	Filtro de Ar Ref. FPT5801659560	1	✓
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W40 (+/- 28 Lt)	25	✓
Outro	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40%) (+/- Lts)		


Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
José Silva	NO157	Revisão	8h00	9h15	28-11-25	José Silva

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;
 Próxima manutenção às 10000 horas/km

Responsável Departamento Oficina

Assinatura: 
 Data: 28-11-2025