



**Dados**

Equipamento	A258A	A258A   AEM   RVP250SP/S5   GE12020 (61)	Processo Manutenção	OF50.A.6485
Horas/Km Real	328		Horas/Km do Plano	500

**Checklist do plano de manutenção**

		Efetuada
1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6	INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10	VERIFICAR NÍVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DE ÓLEO	✓
16	SUBSTITUIR FILTRO COMBUSTÍVEL	✓
17	SUBSTITUIR FILTRO DE SECADOR DE COMBUSTÍVEL	✓
18	injeção injecta de ADBLUE	✓
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

**Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)**

--

**Consumíveis**

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FO274	1 - Filtro Óleo refª. 23476569	✓	
	T1FO	1 - Filtro Secador Óleo refª 23381562		
	T1FG224	1 - Filtro de Combustível refª 21538975	✓	
	T1FG223	1 - Filtro de Secador de Combustível refª 21746575	✓	
	T1FA019	1 - Filtro de ar refª 21377909	✓	
			1 - Filtro Adblue	
Lubrificantes	MOTOR	OLEO EUROTRUCK SUPER MSAPS 15W40 (+/- 27 Lt)	23 Lt	
Outro	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40%) (+/- Lt)		

**Serviços Nortaluga**

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
André Dias	08	Revisão Periódica			27/11/25	[Assinatura]

**Próxima Manutenção**

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Responsável Departamento Oficina
Próxima manutenção às 1000 horas/km	Assinatura: _____ Data: _____