

Nortaluga - Aluguer de Equipamentos Lda
Contribuinte N.º:505743990
Capital Social: 200.000,00
Cons. Reg.Com. VianadoCastelo
Matricula N.º.:505743990



Cliente: 790

Ref. Cliente:

O.R.:

Obra:

Data/Hora: 06-07-2026

Contacto: 258843819

Instalação: A259

Ordem de Reparação: *OF52.A.1965*

Nortaluga, Lda

Zona Industrial do Neiva, 2ª Fase, EN13

Viana do Castelo

4935-232

Viana do Castelo

A259 | HIMOINSA | HRFW-250 | 191005042 (61)

Data Saída:

Hora Saída:

Kms Saída:

Horas Equipamento: 5587

Data Chegada:

Hora Chegada:

Kms Chegada:

A259 - Revisão

SMS <# #>

O GERADOR APRESENTA PEQUENA VLA PELO
RETENTOR DA CAMBOTA LADO FRENTE E TRAR

Material Aplicado	Quantidade
FILTRO OLEO	1
11 RESPIRO	1
11 AR	1
11 GASOLE	1
11 PRE-FILTRO	1
22 LITROS OLEO 15W40	22



Responsável Assistência Técnica

Cliente / Operador



Dados

Equipamento	A259	A259 HIMOINSA HRFW-250 191005042 (61)	Processo Manutenção	OF52.A.1965
Horas/Km Real	5587		Horas/Km do Plano	5500

Checklist do plano de manutenção

		Efetuada
1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4	VERIFICAR TENSOES, POLIS E CORREIAS	✓
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6	INSPECIONAR POSSIVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NIVEL COMBUSTIVEL SE APLICÁVEL	✓
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10	VERIFICAR NIVEL DE ELETROLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
16	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	TIFO136	1 -Filtro Óleo refª. 5802302817	1	✓
	TIFO135	1 -Filtro Óleo refª. SO8034	1	✓
	TIFG053	1 - PRÉ FILTRO GASÓLEO REF: SN80027	1	✓
	TIFG097	1 - Filtro de Gasóleo Refª. P550472	1	✓
	TIFA007	1 - Filtro de ar refª. SA16577	1	✓
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 28 Lt)	22	✓
	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)		
Outro				

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Arboredo Gallo		Revisão	17:00	21:00	17-07-2026	Arboredo Gallo

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Responsável Departamento Oficina
Próxima manutenção às 6000 horas/km	Assinatura:  Data: 24-07-2026