



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3846

Data de Emissão

21/07/2026

Data Prevista Execução

21/07/2026

Data Final Execução

Dados

Equipamento	A25B	A25B HIMOINSA HRYW-20 191004168 (61)	Processo Manutenção	OF54.A.2177
Horas/Km Real	17472		Horas/Km do Plano	17500

Checklist do plano de manutenção

	Efetuada
1 INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
2 INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
3 VERIFICAR TENSOES, POLIS E CORREIAS	✓
4 VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
5 INSPECIONAR POSSIVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
6 SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
7 VERIFICAR INDICADOR DE NIVEL COMBUSTIVEL SE APLICÁVEL	✓
8 INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
9 VERIFICAR NIVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	SIH
10 REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
11 TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
12 VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
13 TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
14 SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
15 SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
16 VERIFICAR FILTRO DE AR (SUBSTITUIR CASO SEJA NECESSÁRIO)	✓
17 LIMPAR FILTRO DE SEPARADOR DE ÁGUA	✓
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	FA080	1 - Filtro de Ar	1	
	FG038	1 - Filtro de Gasóleo	1	
	FG154	1 - Filtro de Gasóleo	1	
	FO109	1 - Filtro de Óleo motor	1	
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W40 (+/- 7Lts)	7P	
Outro	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)		

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Alberto	62	revisão				

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Responsável Departamento Oficina
Próxima manutenção às 18000 horas/km	Assinatura: _____ Data: _____