



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3662

Data de Emissão 08/04/2026

Data Prevista Execução 08/04/2026

Data Final Execução

Dados

Equipamento	A26B	A26B HIMOINSA HRYW-20 191004169 (61)	Processo Manutenção	OF52.A.1863
Horas/Km Real	29006		Horas/Km do Plano	27500

Checklist do plano de manutenção

		Efetuada
1	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	
2	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
3	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
4	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
5	INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
6	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
7	VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
8	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
9	VERIFICAR NÍVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
10	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	NA
11	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
12	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
13	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
14	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
15	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
16	VERIFICAR FILTRO DE AR (SUBSTITUIR CASO SEJA NECESSÁRIO)	✓
17	LIMPAR FILTRO DE SEPARADOR DE ÁGUA	✓
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	FA080	1 - Filtro de Ar	1	✓
	FA122	1 - Filtro de Ar	1	✓
	FG038	1 - Filtro de Gasóleo	1	✓
	FG154	1 - Filtro de Gasóleo (Lavável)	1	✓
	FO109	1 - Filtro de Óleo motor	1	✓
Outros Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W40 (+/- 7Lts)	8	✓
Outros	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40%) (+/- Lt)		
	CORREIA	HIMOINSA 3032916		

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
João Silva	10157	Revisão	11h06	12h10	16-04-26	João Silva

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Assinatura:
Próxima manutenção às 27750 horas/km	Data: 16-04-26