



Nortaluga
Aluguel e Arrendamento de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3790

Data de Emissão

25/05/2026

Data Prevista Execução

25/05/2026

Data Final Execução

Dados

Equipamento	A26B	A26B HIMOINSA HRYW-20 191004169 (61)	Processo Manutenção	OF52.A.1909
Horas/Km Real	30090		Horas/Km do Plano	28500

Checklist do plano de manutenção

		Efetuada
1	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
2	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
3	VERIFICAR TENSOES, POLIS E CORREIAS	✓
4	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
5	INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
6	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
7	VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
8	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	NA
9	VERIFICAR NÍVEL DE ELETROLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	NA
10	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
11	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
12	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
13	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
14	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
15	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
16	VERIFICAR FILTRO DE AR (SUBSTITUIR CASO SEJA NECESSÁRIO)	✓
17	LIMPAR FILTRO DE SEPARADOR DE ÁGUA	✓
18		NA
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	FA080	1 - Filtro de Ar	1	✓
	FA122	1 - Filtro de Ar	1	✓
	FG038	1 - Filtro de Gasóleo	1	✓
	FG154	1 - Filtro de Gasóleo (Lavável)	1	✓
	FO109	1 - Filtro de Óleo motor	1	✓
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W40 (+/- 7Lts)	8	✓
Outros	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)		
	CORREIA	HIMOINSA 3032916		

Serviços Nortalluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
João Silva	N0151	Revisão	11h25	12h10	26-5-26	João Silva

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;

Próxima manutenção às 28750 horas/km

Responsável Departamento Oficina

Assinatura:

Data:

28-05-2026