





**Nortaluga**  
Venda e Aluguer de Equipamentos

**Manutenção Preventiva**  
3256

Data de Emissão 08/10/2025  
Data Prevista Execução 08/10/2025  
Data Final Execução

**Dados**

Equipamento A26C | A26C | HIMOINSA | HRYW-20 | 241003999 (61) | Processo Manutenção OF52.A.1675  
Horas/Km Real 6479 | Horas/Km do Plano 5500

**Checklist do plano de manutenção**

		Efetuada
1	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
2	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
3	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
4	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
5	INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
6	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
7	VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
8	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
9	VERIFICAR NÍVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
10	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
11	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
12	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
13	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
14	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
15	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
16	VERIFICAR FILTRO DE AR (SUBSTITUIR CASO SEJA NECESSÁRIO)	✓
17	LIMPAR FILTRO DE SEPARADOR DE ÁGUA	✓
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

**Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)**

**Consumíveis**

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	FA080	1 - Filtro de Ar	1	✓
	FG038	1 - Filtro de Gasóleo	1	✓
	FG154	1 - Filtro de Gasóleo	1	✓
	FO109	1 - Filtro de Óleo motor	1	✓
Outros Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W40 (+/- 7Lts)	7Lts	✓
	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40%) (+/- Lt)	1	✓

**Serviços Nortaluga**

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
MARIO LISIA	24	REVISÃO	13.00	14.30	13.10.25	[Assinatura]

**Próxima Manutenção**

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;  
Próxima manutenção às 5750 horas/km

**Responsável Departamento Oficina**

Assinatura: [Assinatura]  
Data: 13-10-2025