



**ORDEM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
2641 / NORTALUGA**

DATA DE TIRAGEM: 28/out/24
DATA DE EXECUÇÃO: 29/out/24

Equipamento : GERADOR HIMOINSA HPW-020 (A 27)
Nº de Horas Atuais: 9017H

Pedido Assistência: OF50.A.5132

Descrição da Interv. : Revisão dos **INS** Horas Urgência : **Planeado**

| | | TAREFAS A REALIZAR | | CONFIRMAÇÃO |
|------------|-----|--------------------|---|-------------|
| SUBSTITUIR | VER | | | |
| 1 | X | | ÓLEO MOTOR | NA |
| 2 | X | | FILTROS ÓLEO MOTOR | NA |
| 3 | X | | FILTROS GASÓLEO | NA |
| 4 | | X | ÁGUA DO RADIADOR | JIX |
| 5 | | | VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO | JIX |
| 6 | | | INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO | JIX |
| 7 | | | INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS | JIX |
| 8 | | | VERIFICAR TENSORES POLIS E CORREIAS | JIX |
| 9 | | | VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO | JIX |
| 10 | | | INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE | JIX |
| 11 | | | SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR | JIX |
| 12 | | | VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL | JIX |
| 13 | | | INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES | JIX |
| 14 | | | VERIFICAR NÍVEL DE ELETROLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL | JIX |
| 15 | | | REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS | JIX |
| 16 | | | TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL | JIX |
| 17 | | | VERIFICAR TENSÕES GERADOR | JIX |
| 18 | | | TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA | JIX |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |

Observações:

| Peças de Armazém Consumidas : | | Descrição | Qt | Conf. Saída |
|-------------------------------|----------|--|----|-------------|
| | Códigos | | | |
| FILTROS | T1FA048 | 1 - Filtro de Ar Ref ^o 135326206 | | |
| | T1FG032 | 1 - Filtro de Gasóleo Ref ^o CE 1296 M | | |
| | T1FG070 | 1 - Filtro de Gasóleo Ref ^o HIFI RT16 | | |
| | T1FO020 | 1 - Filtro de Óleo motor Ref ^o S03335 | | |
| LUBRIFICANTES | MOTOR | ÓLEO 15W 40 - 8Lt | | |
| | RADIADOR | * ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt) | | |
| OUTROS | | | | |

| Serviços Nortaluga: | | Descrição do serviço | Hora início / Hora fim | Data | Assinatura |
|---------------------|-----|----------------------|------------------------|------------|--------------|
| Funcionário | Nº | | | | |
| Deane Gomes | 113 | Revisão Geral | 11:00 / 12:00 | 29/10/2024 | [Assinatura] |

Data Final Intervenção : 29/10/2024

Assinatura Resp. Manutenção