



**Nortaluga**  
Venda e Aluguer de Equipamentos

## Manutenção Preventiva

2865

Data de Emissão

09/05/2024

Data Prevista Execução

09/05/2024

Data Final Execução

Dados			
Equipamento	A27A	A27A   HIMOINSA   HYW-020   8111918	Processo Manutenção
Horas/Km Real	14889		Horas/Km do Plano
			15000

Checklist do plano de manutenção		Efetuada
1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6	INSPECIONAR POSSIVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NIVEL COMBUSTIVEL SE APLICÁVEL	✓
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10	VERIFICAR NIVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
16	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
17	SUBSTITUIR LIQUIDO REFRIGERAÇÃO (ANTI-CONGELANTE)	✓
18	AJUSTAR VALVULAS MOTOR (ADMISSÃO E ESCAPE)	✓
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

**Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)**

Consumíveis				
	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FA080	1 - Filtro de Ar	1	
	T1FG017	1 - Filtro de Gasóleo	1	
	T1FO022	1 - Filtro de Óleo motor	1	
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 7 Lts)	7 Lts	
Outro	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40%) (+/- Lt)	-	

Serviços Nortaluga						
Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Gilberto	60	Manut.	14:00	16:00	9/05	

Próxima Manutenção	Responsável Departamento Oficina
Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante; Próxima manutenção às 15250 horas/km	Assinatura: _____ Data: _____