ORDEM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
2613 / NORTALUGA

DATA DE TIRAGEM: *14/out/24*
DATA DE EXECUÇÃO: *17/out/24*

Equipamento : *GERADOR HIMOINSA HPW-020 (A 27A)*
Nº de Horas Atuais: 15153

Pedido Assistência: *OF50.A.5077*

Descrição da Interv. : **Revisão dos** *0* **Horas** **Urgência :** *Planeado*

	SUBSITUIR	VER	TAREFAS A REALIZAR	CONFIRMAÇÃO
1	X		ÓLEO MOTOR	Verificado
2	X		FILTROS ÓLEO MOTOR	Verificado
3	X		FILTROS GASÓLEO	Verificado
4		X	ÁGUA DO RADIADOR	✓
5			VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSITUIR SE NECESSÁRIO	✓
6			INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
7			INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
8			VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
9			VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
10			INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
11			SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
12			VERIFICAR INDICADOR DE NIVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	N/A
13			INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
14			VERIFICAR NIVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
15			REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
16			TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
17			VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
18			TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observações:

Peças de Armazém Consumidas :

	Códigos	Descrição	Qt	Conf. Saída
FILTROS				
	T1FA050	1 - Filtro de Ar Refª. SA16578		
	T1FG125	1 - Filtro de Gasóleo Refª. ED0021753200-S		
	T1FG070	1 - Filtro de Gasóleo Refª. HIFI RT16		
	T1FO114	1 - Filtro de Óleo motor Refª. SO 8000		
LUBRIFICANTES	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 7 Lt)		
	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)		
OUTROS				

Serviços Nortaluga:

Funcionário	Nº	Descrição do serviço	Hora início / Hora fim	Data	Assinatura
Duarte Correia	113	Deslocação Geral	10:40 / 11:30	21/10/2024	Duarte
			: / :		
			: / :		
			: / :		

Data Final Intervenção : 21 / 10 / 2024

Assinatura Resp. Manutenção