



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3153

Data de Emissão 29/08/2025
Data Prevista Execução 29/08/2025
Data Final Execução

Dados

Equipamento	A28B	A28B INMESOL IKRN-022 1932334	Processo Manutenção	OF52.A.1542
Horas/Km Real	5577		Horas/Km do Plano	5500

Checklist do plano de manutenção

		Efetuada
1	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
2	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
3	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
4	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
5	INSPECTIONAR POSSIVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
6	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
7	VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
8	INSPECTIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
9	VERIFICAR NÍVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
10	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
11	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
12	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
13	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
14	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
15	SUBSTITUIR FILTRO COMBUSTÍVEL	✓
16	VERIFICAR TENSÃO CORREIAS ALTERNADOR	✓
17	SUBSTITUIR FILTRO DE AR (CASO NECESSÁRIO)	✓
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	FA050	1 - Filtro de Ar Refª SA 16578.	1	✓
	FG125	1 - Filtro de Gasóleo Refª. SN 70267	1	✓
	FG070	1 - Filtro de Gasóleo Refª. HIFI RT16	1	✓
	FO114	1 - Filtro de Óleo motor Refª. P552849	1	✓
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W 40 - 5lt	7.25	✓
Outros	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)	2	✓

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
MARIO LIMA	24	REVISÃO	8.00	12.00	29/08/25	[Assinatura]

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Responsável Departamento Oficina
Próxima manutenção às 5750 horas/km	Assinatura: _____ Data: _____