



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3810

Data de Emissão

18/06/2026

Data Prevista Execução

18/06/2026

Data Final Execução

Dados

Equipamento	A29B	A29B HIMOINSA HHW-20 X1CH096588	Processo Manutenção	OF50.A.7310
Horas/Km Real	4288		Horas/Km do Plano	4500

Checklist do plano de manutenção

		Efetuada
1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6	INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10	VERIFICAR NÍVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
16	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	FA264	1 - Filtro de Ar Refª. 3048302	1	
	FG028	1 - Filtro de Gasóleo Refª. 3046232	1	
	FO170	1 - Filtro de Óleo motor Refª. SO513	1	
Outre Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 7 Lt)	7	
Outre	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)		

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Plano	700	Rev. 4288			18/06/26	

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;

Próxima manutenção às 4750 horas/km

Responsável Departamento Oficina

Assinatura: _____

Data: _____