



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3840

Data de Emissão

21/07/2026

Data Prevista Execução

21/07/2026

Data Final Execução

Dados

Equipamento	A29C	A29C HIMOINSA HRYW-20 251003574 (61)	Processo Manutenção	OF54.A.2168
Horas/Km Real	798		Horas/Km do Plano	750

Checklist do plano de manutenção

		Efetuada
1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSARIO	☒
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	☒
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	☒
4	VERIFICAR TENSOES, POLIS E CORREIAS	☒
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	☒
6	INSPECIONAR POSSIVEIS FUGAS DE ESCAPE	☒
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	☒
8	VERIFICAR INDICADOR DE NIVEL COMBUSTIVEL SE APLICÁVEL	☒
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	☒
10	VERIFICAR NIVEL DE ELETROLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	☒
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	☒
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	☒
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	☒
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	☒
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

SUBSTITUIÇÃO DE BOIA COMBUSTÍVEL

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FA	1 - Filtro de Ar	1	
	T1FG	1 - Filtro de Gasóleo	1	
	T1FO	1 - Filtro de Óleo motor	1	
	T1FG	1 - Filtro de Gasóleo	1	
Outros Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 10W40 SUPER (+/- 7,5 Lt)	7,5	
Outro	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)	0,75	

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
JULIO	143	REVISÃO + VERIFICAÇÕES			21-07-2026	

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Responsável Departamento Oficina
Próxima manutenção às 1000 horas/km	Assinatura: _____ Data: _____