

	ORDEM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2618 / NORTALUGA	DATA DE TIRAGEM: 2/abr/24 DATA DE EXECUÇÃO: 2/abr/24
---	--	---

Equipamento : A2D MD7 NA0001 7 KVA Nº de Horas Atuais: <u>ANUL</u>	Pedido Assistência: OF50.A.4403
---	--

Descrição da Interv. :	Revisão dos	Tipo 300	Horas	Urgência : <u>Planeado</u>
------------------------	-------------	----------	-------	----------------------------

SUBSTITUIR	VER	TAREFAS A REALIZAR	CONFIRMAÇÃO
1	X	ÓLEO MOTOR	✓
2	X	FILTROS AR	✓
3			
4			
5		VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
6		INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
7		INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
8		VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
9		VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
10		INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
11		SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
12		VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
13		INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
14		VERIFICAR NÍVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
15		REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
16		TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
17		VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
18		TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			

Observações:

Peças de Armazém Consumidas :				
	Códigos	Descrição	Qt	Conf. Saída
FILTROS	T1FA220	1 - Filtro de Ar Ref. SA 12450	✓	
	T1FO043	1 - Filtro de Óleo Ref. SO 8010	✓	
	T1FG064	1 - Filtro de Combustível Ref. SN 80008	✓	
LUBRIFICANTES	MOTOR	OLEO 10W 40 - 2 Lt	2/75	
	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)		
OUTROS				

Serviços Nortaluga:					
Funcionário	Nº	Descrição do serviço	Hora início / Hora fim	Data	Assinatura
<u>Janice</u>	<u>100</u>	<u>Manutenção</u>	<u>14:00 / 17:00</u>	<u>02/04/24</u>	

Data Final Intervenção : 02/04/2024
Assinatura Resp. Manutenção [Assinatura]