



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3253

Data de Emissão 08/10/2025

Data Prevista Execução 08/10/2025

Data Final Execução

Dados

Equipamento	A35A	A35A HIMOINSA HYW-35 221002701	Processo Manutenção	OF54.A.1699
Horas/Km Real	9654		Horas/Km do Plano	6500

Checklist do plano de manutenção		Efetuada
1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
2	LIMPAR FILTRO DE SEPARADOR DE ÁGUA	✓
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6	INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10	VERIFICAR NÍVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15	SUBSTITUIR FILTRO DE COMBUSTÍVEL	✓
16	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis				
	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FA289	1 - Filtro de Ar Refª. 3019827	1	
	T1FG038	1 - Filtro de Gasóleo Refª. 3031131	1	
	T1FG154	1 - Filtro de Gasóleo Refª. 3020209	1	
	T1FO109	1 - Filtro de Óleo motor Refª. 3031130	1	
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 11 Lts)	10 Lts	
Outros	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)	1	

Serviços Nortaluga						
Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
30610	143	MANUTENÇÃO	9:00H	11:00H	8/10/25	

Próxima Manutenção	Responsável Departamento Oficina
Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Assinatura: _____
Próxima manutenção às 7000 horas/km	Data: _____