



Cliente: 790

Ref. Cliente:

O.R.:

Obra:

Data/Hora: 19-01-2026

Contacto: 258843819

Instalação: A35A

A35A | HIMOINSA | HYW-35 | 221002701

Ordem de Reparação: *OF52.A.1785*

Nortaluga, Lda

Zona Industrial do Neiva, 2ª Fase, EN13

Viana do Castelo

4935-232

Viana do Castelo

Data Saída:

Hora Saída:

Kms Saída:

Horas Equipamento: 113.64

Data Chegada:

Hora Chegada:

Kms Chegada:

A35A - Revisão

SMS <# #>

NECESSITA SUBSTITUIR VÍDO DO PAINEL (FALTA)

11 11 MANOMETRO VOLTAGEM

11 11 BOTÃO EMERGENCIA E SUPORTE.

Material Aplicado	Quantidade
FILTRO OLEO	1
11 A	1
11 GASOLEO	1
11 PRE-FILTRO	1
10 2TS 45W40	10



Responsável Assistência Técnica

Cliente / Operador

Américo 105110





Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3851

Data de Emissão 22/07/2026
Data Prevista Execução 22/07/2026
Data Final Execução

Dados

Equipamento A35A A35A | HIMOINSA | HYW-35 | 221002701 Processo Manutenção OF52.A.1785
Horas/Km Real 11364 Horas/Km do Plano 10500

Checklist do plano de manutenção

		Efetuada
1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
2	LIMPAR FILTRO DE SEPARADOR DE ÁGUA	✓
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6	INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10	VERIFICAR NÍVEL DE ELETROLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15	SUBSTITUIR FILTRO DE COMBUSTÍVEL	✓
16	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FA289	1 - Filtro de Ar Refª. 3019827	1	✓
	T1FG038	1 - Filtro de Gasóleo Refª. 3031131	1	✓
	T1FG154	1 - Filtro de Gasóleo Refª. 3020209	1	✓
	T1FO109	1 - Filtro de Óleo motor Refª. 3031130	1	✓
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 11 Lts)	10	✓
Outro	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)		

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Humberto		3851	16:00	19:30	27-07-2026	Humberto

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;
Próxima manutenção às 11000 horas/km

Responsável Departamento Oficina

Assinatura: 
Data: 24-07-2026