



# ORDEM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2064 / NORTALUGA

DATA DE TIRAGEM: 29/jun/23  
DATA DE EXECUÇÃO: 29/jun/23

Equipamento : GERADOR HIMOINSA HPW-28 (A 37)  
Nº de Horas Atuais: \_\_\_\_\_

Pedido Assistência: OF52.A.961

Descrição da Interv. : \_\_\_\_\_ Revisão dos **14376** Horas \_\_\_\_\_ Urgência : Planeado

SUBSTITUIR	VER	TAREFAS A REALIZAR	CONFIRMAÇÃO
1	X	ÓLEO MOTOR	✓
2	X	FILTROS ÓLEO MOTOR	✓
3	X	FILTROS GASÓLEO	✓
4		ÁGUA DO RADIADOR	✓
5	X	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
6		INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
7		INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
8		VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
9		VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
10		INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
11		SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
12		VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
13		INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
14		VERIFICAR NÍVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
15		REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
16		TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
17		VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
18		TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			

Observações:

### Peças de Armazém Consumidas :

	Códigos	Descrição	Qt	Conf. Saída
FILTROS	T1FA050	1 - Filtro de Ar Ref <sup>o</sup> . SA 16578	1	
	T1FG032	1 - Filtro de Gasóleo Ref <sup>o</sup> . CE 1296 M	1	
	T1FG070	1 - Filtro de Gasóleo Ref <sup>o</sup> . HIFI RT16	1	
	T1FO020	1 - Filtro de Óleo motor Ref <sup>o</sup> . OP629	1	
LUBRIFICANTES	MOTOR	ÓLEO 15W 40 - 8Lt	7 L	
	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE ( 40 % ) ( +/- Lt )	✓	
OUTROS				

### Serviços Nortaluga:

Funcionário	Nº	Descrição do serviço	Hora início / Hora fim	Data	Assinatura
<i>[Assinatura]</i>		<i>[Assinatura]</i>	14:00 / 19:00	29/6/2023	<i>[Assinatura]</i>

Data Final Intervenção: 29/6/2023

Assinatura Resp. Manutenção \_\_\_\_\_