



www.nortaluga.com

ORDEM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 1948 / NORTALUGA

DATA DE TIRAGEM: 16/jan/23
DATA DE EXECUÇÃO: 16/jan/23

Equipamento : GERADOR HIMOINSA HIW-030 (A 39)
Nº de Horas Atuais: 1374

Pedido Assistência: OF52.A.842

Descrição da Interv. : Revisão dos 1306 Horas Urgência : Planeado

SUBSTITUIR	VER	TAREFAS A REALIZAR	CONFIRMAÇÃO
1	X	ÓLEO MOTOR	✓
2	X	FILTROS ÓLEO MOTOR	✓
3	X	FILTROS GASÓLEO	✓
4	X	ÁGUA DO RADIADOR	✓
5		VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
6		INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
7		INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
8		VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
9		VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
10		INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
11		SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
12		VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
13		INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
14		VERIFICAR NÍVEL DE ELÉTRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
15		REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
16		TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
17		VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
18		TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			

Observações:

Peças de Armazém Consumidas :

	Códigos	Descrição	Qt	Conf. Salda
FILTROS	FA70	1 - Filtro de Ar Ref. C 14179X	1	✓
	FG28	1 - Filtro de Gasóleo Ref. WIX 33358E	1	✓
	FO133	1 - Filtro de Óleo motor Ref. SO311	1	✓
LUBRIFICANTES	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 8 Lt)	7	✓
	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)		
OUTROS				

Serviços Nortaluga:

Funcionário	Nº	Descrição do serviço	Hora início / Hora fim	Data	Assinatura
<u>Cláudio</u>			<u>8:00 / 12:00</u>	<u>16.01.2023</u>	
			/		
			/		

Data Final Intervenção : 16/01/23

Assinatura Resp. Manutenção

[Assinatura]