

1. Identificação do Equipamento

Tipo	Gerador 3000 RPM				ID Interna	A3F
Fabricante	Nortaluga				Operador	
Modelo	MG 4.1 KVA	N.º de série	NA0068	Ano de fabrico	2021	Horas / Km

2. Verificação

Tipo	<input type="checkbox"/> Inicial	<input checked="" type="checkbox"/> Periódica	<input type="checkbox"/> Ocasional: _____
Local	Viana do Castelo	Data	04/09/2024
Validade	04/09/2025		

3. Requisitos de Segurança (Artigos 10.º ao 42.º do Decreto-Lei 50/2005 – Cap. II e Cap. III)

Requisito	Cumprimento do requisito			Observações / Deficiências observadas
	C	NC	NA	
3.1 Sistemas de comando				
3.1.1 Visíveis, identificáveis e com marcação apropriada	X			
3.1.2 Controlo fora de áreas perigosas	X			
3.1.3 Visibilidade do posto de comando /aviso sonoro			X	
3.2 Arranque e paragem				
3.2.1 Arranque intempestivo			X	
3.2.2 Paragem geral	X			
3.2.3 Paragem de emergência			X	
3.2.4 Prioridade da paragem			X	
3.2.5 Corte de alimentação			X	
3.3 Estabilidade e Rotura				
3.3.1 Estabilização por fixação ou por outros meios	X			
3.3.2 Proteções contra estilhaçamento ou rotura de elementos	X			
3.4 Projeções e Emanações				
3.4.1 Dispositivos que evitem queda ou projeção de objetos			X	
3.4.2 Sistema de retenção / extração de gases líquidos ou vapores			X	
3.5 Risco de contacto mecânico				
3.5.1 Avaliação de zonas de risco de contacto mecânico	X			
3.5.2 Características dos elementos de proteção	X			
3.5.3 Substituição de componentes			X	
3.6 Iluminação e temperatura				
3.6.1 Zona de trabalho			X	
3.6.2 Partes acessíveis com temperatura – Proteção	X			
3.7 Dispositivos de alerta				
3.7.1 Ouvidos e compreendidos sem ambiguidade			X	
3.8 Manutenção				
3.8.1 Livrete atualizado	X			
3.8.2 Segurança no acesso aos locais necessários	X			
3.9 Riscos elétricos incêndio / explosão				
3.9.1 Proteção contra o risco de contacto direto	X			
3.9.2 Proteção contra incêndio e gases libertados			X	
3.9.3 Prevenir riscos de explosão			X	
3.10 Fontes de Energia				
3.10.1 Identificação das fontes de energia	X			
3.11 Sinalização de segurança				
3.11.1 Correta e bem localizada	X			
3.12 Equip. que transp. trabalhadores e riscos de capotamento				
3.12.1 Risco de contacto/entallamento em rodas, lagartas, outros			X	
3.12.2 Avaliação de estrutura e cinto de segurança			X	
3.13 Risco de capotamento de empilhadores				
3.13.1 Avaliação do estado estrutura de proteção (cabine)			X	
3.14 Equipamento móveis automotores				
3.14.1 Sistema de iluminação adequado para utilização noturna			X	
3.14.2 Dispositivo de combate ao fogo			X	
3.15 Outros				
3.15.1 Manual de Operação e Manutenção em Português	X			
3.15.2 Declaração de Conformidade CE	X			
3.15.3 Outro: _____				

Legenda: C – Conforme; NC – Não Conforme; NA – Não Aplicável

