ORDEM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
2610 / NORTALUGA

DATA DE TIRAGEM: *10/out/24*
DATA DE EXECUÇÃO: *10/out/24*

Equipamento : *GERADOR HIMOINSA HYW-040 (A 44)* **Pedido Assistência:** *OF54.A.1108*
Nº de Horas Atuais: 23178

Descrição da Interv. : **Revisão dos** *23200* **Horas** **Urgência :** *Planeado*

	SUBSITUIR	VER	TAREFAS A REALIZAR	CONFIRMAÇÃO
1	X		ÓLEO MOTOR	X
2	X		FILTROS ÓLEO MOTOR	X
3	X		FILTROS GASÓLEO	X
4		X	ÁGUA DO RADIADOR	X
5			VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSITUIR SE NECESSÁRIO	X
6			INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	X
7			INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	X
8			VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	X
9			VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	X
10			INSPECIONAR POSSIVEIS FUGAS DE ESCAPE	X
11			SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	X
12			VERIFICAR INDICADOR DE NIVEL COMBUSTIVEL SE APLICÁVEL	X
13			INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	X
14			VERIFICAR NIVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	X
15			REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	X
16			TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	X
17			VERIFICAR TENSÕES GERADOR	X
18			TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	X
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observações:

Peças de Armazém Consumidas :

	Códigos	Descrição	Qt	Conf. Saída
FILTROS			1	
	T1FA031	1 - Filtro de Ar Refª. CH 07,14074	1	
	T1FG017	1 - Filtro de Gasóleo Refª. CS 0166 M	1	
	T1FO019	1 - Filtro de Óleo motor Refª. OP 643/1 ou PH5375 ou UFI 2328100	1	
LUBRIFICANTES	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 8 Lt)	8 LT	
	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)	1 LT	
OUTROS				

Serviços Nortaluga:

Funcionário	Nº	Descrição do serviço	Hora início / Hora fim	Data	Assinatura
Tiago Cruz	70	Revisão	/		Tiago
			/		
			/		
			/		

Data Final Intervenção : 10 / 10 / 2024

Assinatura Resp. Manutenção