

Dados

Equipamento	A47A	A47A INMESOL IKRN-042 1932336 (61)	Processo Manutenção	OF52.A.1767
Horas/Km Real			Horas/Km do Plano	14000

Checklist do plano de manutenção

	Checklist do plano de manutenção	Efetuada
1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6	INSPECIONAR POSSIVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NIVEL COMBUSTIVEL SE APLICÁVEL	✓
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10	VERIFICAR NIVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	NA
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
16	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
17	LIMPAR FILTRO DE SEPARADOR DE ÁGUA	NA
18	AJUSTAR VALVULAS MOTOR (ADMISSÃO E ESCAPE)	NA
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

--

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FA031	1 - Filtro de Ar Refª. SA16683	1	✓
	T1FG125	1 - Filtro de Gasóleo Refª. ED0021753200-S	1	✓
	T1FG070	1 - Pré Filtro Gasóleo Refª. HIFI RT16	1	✓
	T1F0017	1 - Filtro de Óleo motor Refª. SO7127	1	✓
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 14 Lt)	10	✓
Outr	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)	NA	

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
João Silva	10157	Revisão			12/11/26	João Silva

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante; Próxima manutenção às 14250 horas/km	Responsável Departamento Oficina Assinatura: _____ Data: _____
--	---