



Cliente: 790      Ordem de Reparação: \*OF53.A.223\*  
Ref. Cliente:      Nortaluga, Lda  
O.R.:  
Obra:      Zona Industrial do Neiva, 2ª Fase, EN13  
Data/Hora: 25/07/2024      Viana do Castelo  
Contacto: 258843819      4935-232  
Instalação: A48A      Viana do Castelo  
A48A | HIMOINSA | HHW-40 | 191003368

Data Saída: \_\_\_\_\_ Hora Saída: \_\_\_\_\_ Kms Saída: \_\_\_\_\_  
Horas Equipamento: 89.4

Data Chegada: 20/09/2024 Hora Chegada: \_\_\_\_\_ Kms Chegada: \_\_\_\_\_

Revisão Periodica  
A48A | HIMOINSA | HHW-40 | 191003368  
Horas:

SMS <# #>

Material Aplicado	Quantidade
Filtro Ar	1
Filtro Oleo	1
Filtro Combustivel	1
Oleo 15W40	10L

Responsável Assistência Técnica

Cliente / Operador



**ORDEN DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA  
2537 / NORTALUGA**

DATA DE TIRAGEM: 9/set/24  
DATA DE EXECUÇÃO: 18/set/24

Equipamento : GERADOR HIMOINSA HHW-40 (A 48A)  
Nº de Horas Atuais: 894

Pedido Assistência: OF53.A.223

Descrição da Interv. : Revisão dos 500 Horas Urgência : Planeado

	SUBSTITUIR	VER	TAREFAS A REALIZAR	CONFIRMAÇÃO
1	X		ÓLEO MOTOR	✓
2	X		FILTROS ÓLEO MOTOR	✓
3	X		FILTROS GASÓLEO	✓
4		X	ÁGUA DO RADIADOR MEDIR CONCENTRAÇÃO LIQ. E MUDAR SE NECESSÁRIO	✓
5			VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
6			INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
7			INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
8			VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
9			VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
10			INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
11			SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
12			VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
13			INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
14			VERIFICAR NÍVEL DE ELÉTRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
15			REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
16			TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
17			VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
18			TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observações:

Peças de Armazém Consumidas :

	Códigos	Descrição	Qt	Conf. Saída
FILTROS	T1FA264	1 - Filtro de Ar Ref <sup>o</sup> . SA 16683	1	✓
	T1FG200	1 - Filtro de Gasóleo Ref <sup>o</sup> . HIFI FT23V	1	✓
	T1FG186	1 - Filtro de Gasóleo Ref <sup>o</sup> . ED0021753200-S	1	✓
	T1FO080	1 - Filtro de Óleo motor Ref <sup>o</sup> . S07127	1	✓
LUBRIFICANTES	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 10 Lt)	10	✓
	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)	1	✓
OUTROS				

Serviços Nortaluga:

Funcionário	Nº	Descrição do serviço	Hora Início / Hora fim	Data	Assinatura
Gaithone dos Santos	131	Revisão elétrica	8:00 / 10:00	20/09/2024	[Assinatura]
Diogo Alves	018		8:00 / 10:00	20/09/2024	PAR

Data Final Intervenção : 20/09/2024

Assinatura Resp. Manutenção

[Assinatura]