



ORDEM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
3813 / NORTALUGA

DATA DE TIRAGEM: 18/jun/26
DATA DE EXECUÇÃO: 18/jun/26

Equipamento : GERADOR HIMOINSA HHW-40 (A 48A)
Nº de Horas Atuais: 9569

Pedido Assistência: OF51.A.2950

Descrição da Interv. : Revisão dos 10000 Horas Urgência : Planeado

	SUBSTITUIR	VER	TAREFAS A REALIZAR	CONFIRMAÇÃO
1	X		ÓLEO MOTOR	✓
2	X		FILTROS ÓLEO MOTOR	✓
3	X		FILTROS GASÓLEO	✓
4		X	ÁGUA DO RADIADOR MEDIR CONCENTRAÇÃO LIQ. E MUDAR SE NECESSÁRIO	✓
5			VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
6			INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
7			INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
8			VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
9			VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
10			INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
11			SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
12			VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
13			INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
14			VERIFICAR NÍVEL DE ELETROLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
15			REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
16			TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
17			VERIFICAR TENSORES GERADOR	✓
18			TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observações:

Pecas de Armazém Consumidas :

	Códigos	Descrição	Qt	Conf. Saída
FILTROS	T1FA264	1 - Filtro de Ar Ref. SA 16683	1	
	T1FG200	1 - Filtro de Gasóleo Ref. HIFI FT23V	✓	
	T1FG186	1 - Filtro de Gasóleo Ref. ED0021753200-S	✓	
	T1FO080	1 - Filtro de Óleo motor Ref. SO7127	✓	
LUBRIFICANTES	MOTOR	OLEO 15W 40 (+/- 10 Lt)	7L	
	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)	1	
OUTROS				

Serviços Nortaluga:

Funcionário	Nº	Descrição do serviço	Hora início / Hora fim	Data	Assinatura
Guilherme	N132	Revisão periódica	18/06/2026	18/06/2026	Guilherme

Data Final Intervenção : 18/06/2026

Assinatura Resp. Manutenção