

Dados

Equipamento	A49B	A49B HIMOINSA HRYW-45 241001312	Processo Manutenção	OF50.A.6041
Horas/Km Real	1090		Horas/Km do Plano	500

Checklist do plano de manutenção

		Efetuada
1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSARIO	✓
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6	INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10	VERIFICAR NÍVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	N.A
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
16	LIMPAR FILTRO DE SEPARADOR DE ÁGUA	✓
17	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)
Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saida
Filtros	T1FA289	1 - Filtro de Ar Ref#. 3019827	1	
	T1FG002	1 - Filtro de Gasóleo Ref#. 3069129	1	
	T1FO109	1 - Filtro de Óleo motor Ref#. 3031130	1	
	T1FG	1 - Filtro de Gasóleo Ref#. 3087755	1	
	T1FA164	1 - Filtro de Ar Ref#. 3061155	1	
Outre Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 10W40 SUPER (+/- 10,5 Lt)	126	
	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40%) (+/- Lt)		

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
LUIS JIGITA	137	REVISÃO			31/07/25	[Assinatura]

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;

Próxima manutenção às 1590 horas/km

Responsável Departamento Oficina

Assinatura:

Data:

 [Assinatura]
 13/03/26