



**Nortaluga**  
Venda e Aluguer de Equipamentos

**Manutenção Preventiva**  
**2905**

Data de Emissão 13/03/2025  
Data Prevista Execução 13/03/2025  
Data Final Execução

**Dados**

Equipamento	A50	A50   HIMOINSA   HHW-50   201001255	Processo Manutenção	OF51.A.2463
Horas/Km Real	2588		Horas/Km do Plano	2500

**Checklist do plano de manutenção**

		Efetuada
1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6	INSPECIONAR POSSIVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NIVEL COMBUSTIVEL SE APLICÁVEL	✓
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10	VERIFICAR NIVEL DE ELETROLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
16	LIMPAR FILTRO DE SEPARADOR DE ÁGUA	✓
17	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

**Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)**

**Consumíveis**

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FA264	1 - Filtro de Ar Refª. 3048302	1	
	T1FG200	1 - Filtro de Gasóleo Refª. 3046230	1	
	T1FO186	1 - Filtro de Óleo motor Refª. 3046229	1	
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 7,5 Lt)	8Lt	
Outr	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE ( 40 % ) (+/- Lt)	✓	

**Serviços Nortaluga**

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Gentilherme Marques	131	Revisão técnica	12:30	13:30	13/03/25	Gentilherme

**Próxima Manutenção**

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Responsável Departamento Oficina
Próxima manutenção às 3000 horas/km	Assinatura: <u>Gentilherme Marques</u>
	Data: <u>13/03/2025</u>

