



Cliente: 790

Ref. Cliente:

O.R.:

Obra:

Data/Hora: 29-08-2023

Contacto: 258843819

Instalação: A510

A510 | HIMOINSA | HVW-510 | 101001854

Ordem de Reparação: *OF52.A.1000*

Nortaluga, Lda

Zona Industrial do Neiva, 2ª Fase, EN13

Viana do Castelo

4935-232

Viana do Castelo

Data Saída: _____ Hora Saída: 9.45 Kms Saída: _____ Horas Equipamento: 13002

Data Chegada: 19.10.2023 Hora Chegada: _____ Kms Chegada: _____

A510 - Revisão

SMS <# #>

DESLOCAÇÃO AS VOSAS INSTALAÇÕES E EFETUAR REVISÃO
AO GERADOR. TESTES COM O GRUPO.
GRUPO EM FUNCIONAMENTO

Material Aplicado

Quantidade

ÓLEO	40LTS
F. ÓLEO	1
F. ÓLEO	2
PRE F. GASOLEO	1
PRE F. GASOLEO	1
F. GASOLEO	1
F. ÁGUA	1
F. AR	1

Responsável Assistência Técnica

Cliente / Operador

Comunicação





ORDEM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2166 / NORTALUGA

DATA DE TIRAGEM: 17/out/23
DATA DE EXECUÇÃO: 18/out/23

Equipamento : GERADOR HIMOINSA HWV-510 (A 510)
Nº de Horas Atuais: 13002

Pedido Assitência: OF52.A.1048

Descrição da Interv. : Revisão dos 13084 Horas Urgência : Planeado

	SUBSTITUIR	VER	TAREFAS A REALIZAR	CONFIRMAÇÃO
1	X		ÓLEO MOTOR	
2	X		FILTROS ÓLEO MOTOR	
3	X		FILTROS GASÓLEO	
4		X	ÁGUA DO RADIADOR MEDIR CONCENTRAÇÃO LIQ. E MUDAR SE NECESSÁRIO	
5			VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	
6			INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	
7			INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	
8			VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	
9			VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	
10			INSPECIONAR POSSIVEIS FUGAS DE ESCAPE	
11			SE POSSIVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	
12			VERIFICAR INDICADOR DE NIVEL COMBUSTIVEL SE APLICÁVEL	
13			INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	
14			VERIFICAR NIVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	
15			REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	
16			TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	
17			VERIFICAR TENSÕES GERADOR	
18			TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observações:

Peças de Armazém Consumidas :

	Códigos	Descrição	Qt	Conf. Saída
FILTROS	T1FA010	1 - Filtro de Ar Ref ^o . CR 0108	1	
	T1FG048	1 - Filtro de Gasóleo Ref ^o . P502392	1	
	T1FG003	1 - Filtro de Gasóleo Ref ^o . 20976003 CS = 1443 M	1	
	T1FG021	1 - Filtro de Gasóleo Ref ^o . 20998367 = CS 1441 M	1	
	T1FG109	1 - Filtro de Gasóleo Ref ^o . ZP 74 S = CS 1488 S	1	
	T1FO005	2 - Filtro de Óleo Ref ^o . WIX 51791	2	
	T1FO006	1 - Filtro de Óleo Ref ^o . 477556 = CS 1493	1	
LUBRIFICANTES	MOTOR	ÓLEO 15W 40 - 45 Lt	40 Lts	
	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)	X	X
OUTROS				

Serviços Nortaluga:

Funcionário	Nº	Descrição do serviço	Hora início / Hora fim	Data	Assinatura
MARIO LIMA		REVISAO	9:45 / 14:00	19.10.23	

Data Final Intervenção : ___ / ___ / ___

Assinatura Resp. Manutenção

