

**Nortaluga**

Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva**3727**

Data de Emissão

23/04/2026

Data Prevista Execução

23/04/2026

Data Final Execução

Dados

Equipamento	A511	A511 SDMO GS510S AVP81361-01G/773247	Processo Manutenção	OF50.A.7139
Horas/Km Real	2		Horas/Km do Plano	(Sem valor)

Checklist do plano de manutenção		Efetuada
1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6	INSPECIONAR POSSIVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NIVEL COMBUSTIVEL SE APLICÁVEL	✓
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10	VERIFICAR NIVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saida
Filtros	T1FO	2 -Filtro Óleo	✓	
	T1FO	1 -Filtro Secador Óleo	✓	
	T1FG	1 - Filtro de Combustivel	✓	
	T1FG	1 - Filtro de Secador de Combustivel	✓	
	T1FA	1 - Filtro de ar	✓	
			1 - Filtro Adblue	✓
Lubrificantes	MOTOR	OLEO EUROTRUCK SUPER MSAPS 15W40 (+/- Lt)	✓	
Outro	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)	✓	

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Guilherme	190	Trabalho		23/4	23/4	

Próxima Manutenção	Responsável Departamento Oficina
Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Assinatura: _____
Próxima manutenção às (Sem valor) horas/km	Data: _____