



Nortaluga
venda e Aluguel de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3795

Data de Emissão

26/05/2026

Data Prevista Execução

26/05/2026

Data Final Execução

Dados

Equipamento	A52	A52 HIMOINSA HSY-50 231002503	Processo Manutenção	OF54.A.2088
Horas/Km Real	7665		Horas/Km do Plano	3500

Checklist do plano de manutenção

		Efetuada
1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	
6	INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	
8	VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	
10	VERIFICAR NÍVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	
15	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	
16	LIMPAR FILTRO DE SEPARADOR DE ÁGUA	
17	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)


Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FA289	1 - Filtro de Ar Refª 3019827	1	
	T1FG010	1 - Filtro de Gasóleo Refª 3034304	1	
	T1FG154	1 - Filtro de Gasóleo Refª 3020209	1	
	T1FO109	1 - Filtro de Óleo motor Refª 3031130	1	
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 14 Lt)	10,5	
Outr.	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)	0,75	

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
SOLIA	193	REVISÃO + VERIFICAÇÕES + CARGA			28-5-26	J.C.

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Responsável Departamento Oficina
Próxima manutenção às 6000 horas/km	Assinatura:  Data: 28-5-26