



CEP: 961.554
www.nortaluga.com

ORDEM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
2600 / NORTALUGA

DATA DE TIRAGEM: 11/out/24
DATA DE EXECUÇÃO: 11/out/24

Equipamento : GERADOR HIMOINSA HRFW-600 KVA (A 600)
Nº de Horas Atuais: 3872

Pedido Assitência: OF50.A.5060

Descrição da Interv. : Revisão dos **4108** Horas Urgência : Planeado

SUBSTITUIR	VER	TAREFAS A REALIZAR	CONFIRMAÇÃO
1	X	ÓLEO MOTOR	✓
2	X	FILTROS ÓLEO MOTOR	✓
3	X	FILTROS GASÓLEO	✓
4	X	ÁGUA DO RADIADOR SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
5		VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
6		INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
7		INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
8		VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
9		VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
10		INSPECIONAR POSSIVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
11		SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
12		VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTIVEL SE APLICÁVEL	✓
13		INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
14		VERIFICAR NÍVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
15		REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
16		TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
17		VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
18		TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			

Observações:

Peças de Armazém Consumidas :

	Códigos	Descrição	Qt	Conf. Saída
FILTROS	T1FA309	1 - Filtro de Ar Refº. 3068128	1	
	T1FG212	1 - Filtro de Gasóleo Refº. 3058675	1	
	T1FG213	1 - Filtro de Separador Refº 3058676	1	
	T1FO207	1 - Filtro de Gasóleo Refº3058677	1	
LUBRIFICANTES	MOTOR	ÓLEO 15W 40 - 55 Lt	99	
	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)		
OUTROS				

Serviços Nortaluga:

Funcionário	Nº	Descrição do serviço	Hora início / Hora fim	Data	Assinatura
<u>Yosia Aldeia</u>	<u>37</u>	<u>Revisão periódica</u>	.. / .. / / .. / ..	
			.. / .. / / .. / ..	
			.. / .. / / .. / ..	

Data Final Intervenção : ___/___/___

Assinatura Resp. Manutenção