



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva
3167

Data de Emissão 03/09/2025
Data Prevista Execução 03/09/2025
Data Final Execução

Dados

Equipamento	A63A	A63A HIMOINSA HRFW-60 211001871	Processo Manutenção	OF52.A.1617
Horas/Km Real	5270		Horas/Km do Plano	5000

Checklist do plano de manutenção

		Efetuada
1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6	INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10	VERIFICAR NÍVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
16	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
17	SUBSTITUIR PRÉ-FILTRO DE GASÓLEO	✓
18	SUBSTITUIR CORREIAS ELEMENTOS AUXILIARES	✓
19	SUBSTITUIR LÍQUIDO REFRIGERAÇÃO (ANTI-CONGELANTE)	✓
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FA024	1 - Filtro de Ar Refª. 3025123	1	✓
	T1FG199	1 - Filtro de Gasóleo Refª. 3034300	1	✓
	T1FO013	1 - Filtro de Óleo motor Refª. 3034301	1	✓
Lubrificantes	HIDRÁULICOS	ÓLEO 15W 40 (+/- 13 Lt)	7,525	✓
Outro	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40%) (+/- 18,5 Lt)	10,00	✓

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
RICARDO LOCHA	24	REVISÃO	15.30	17.30	03/09/25	
GUILHERME	198		8.00	11.00		

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Responsável Departamento Oficina
Próxima manutenção às 5250 horas/km	Assinatura: _____ Data: _____