



A660 | HIMOINSA | HMW-605 | 121005381


Viana do Castelo

SMS <# #>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Cliente / Operador

Ного В





CEP: 094.054
www.nortaluga.com
Rua Nortaluga, 100 - Jd. Nortaluga - Jd. Nortaluga - Jd. Nortaluga

ORDEM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
3832 / NORTALUGA

DATA DE TIRAGEM: 8/jul/26
DATA DE EXECUÇÃO: 9/jul/26

Equipamento : GERADOR HIMOINSA HMW-605 KVA (A 660)
Nº de Horas Atuais: 9374

Pedido Assistência: OF52.A.1751

Descrição da Interv. : **Revisão dos** 9000 **Horas** **Urgência :** Planeado

	SUBSTITUIR	VER	TAREFAS A REALIZAR	CONFIRMAÇÃO
1	X		ÓLEO MOTOR	✓
2	X		FILTROS ÓLEO MOTOR	✓
3	X		FILTROS GASÓLEO	✓
4		X	ÁGUA DO RADIADOR SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
5			VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
6			INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
7			INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
8			VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
9			VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
10			INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
11			SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
12			VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
13			INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
14			VERIFICAR NÍVEL DE ELETROLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
15			REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
16			TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
17			VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
18			TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observações:

Pecas de Armazém Consumidas :

	Códigos	Descrição	Qt	Conf. Saída
FILTROS	FA17	2 - Filtro de Ar Ref ^o . DONALDSON ECB105036	2	✓
	FG126	1 - Filtro de Gasóleo Ref ^o . FLEETGUARD FS1000	1	✓
	FG47	1 - Filtro de Separador Ref ^o . SFG 01830	1	✓
	FG147	1 - Filtro de Gasóleo Ref ^o . SEPAR 01830	1	✓
	FG36	1 - Filtro de Gasóleo Ref ^o . HENGST H18WK02	1	✓
	FO85	4 - Filtro de Óleo motor Ref ^o . HU 7016X	4	✓
LUBRIFICANTES	MOTOR	ÓLEO 15W 40 - 55 Lt	60	✓
	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)		
OUTROS				

Serviços Nortaluga:

Funcionário	Nº	Descrição do serviço	Hora início / Hora fim	Data	Assinatura
Ilheusberto		Revisão	06:00 / 16:00	09/07/26	Ilheusberto

Data Final Intervenção : 09/07/2026

Assinatura Resp. Manutenção