



Dados

Equipamento	A67	A67 INMESOL IK-066 1830249	Processo Manutenção	OF53.A.582
Horas/Km Real	8673		Horas/Km do Plano	9000

Checklist do plano de manutenção		Efetuada
1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	
6	INSPECIONAR POSSIVEIS FUGAS DE ESCAPE	
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	
8	VERIFICAR INDICADOR DE NIVEL COMBUSTIVEL SE APLICÁVEL	
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	
10	VERIFICAR NIVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	
15	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	
16	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	
17	AJUSTAR VALVULAS MOTOR (ADMISSÃO E ESCAPE)	
18	LIMPAR TUBO RESPIRADOR DO CARTER	
19	LIMPAR TUBAGENS, LIGAÇÕES E SISTEMA DE ADMISSÃO	
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)
Sem Efeito

Consumíveis				
	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FA031	1 - Filtro de Ar Refª. SA16683		
	T1FG125	1 - Filtro de Gasóleo Refª. ED0021753200-S		
	T1FG070	1 - Pré Filtro de Gasóleo Refª. Hifi rt16		
	T1FO239	1 - Filtro de Óleo motor Refª. SO11159		
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 14 Lt)		
Outro	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40%) (+/- Lt)		

Serviços Nortaluga						
Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura

Próxima Manutenção	Responsável Departamento Oficina
Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante; Próxima manutenção às 9250 horas/km	Assinatura: _____ Data: _____