



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva
2983

Data de Emissão 16/04/2025
Data Prevista Execução 16/04/2025
Data Final Execução 16/04/2025

Dados

Equipamento	A720	A720 INMESOL IPK-720 1003808	Processo Manutenção	OF50.A.5692
Horas/Km Real	<u>13416</u>		Horas/Km do Plano	13500

Checklist do plano de manutenção

		Efetuada
1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSARIO	✓
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6	INSPECIONAR POSSIVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NIVEL COMBUSTIVEL SE APLICÁVEL	✓
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10	VERIFICAR NIVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	
15	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
16	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
17	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
18	LIMPAR FILTRO DE SEPARADOR DE ÁGUA	
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Gravada com fuga de óleo

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FO003	1 - Filtro de Óleo motor	✓	
	TIFA002	1 - Filtro de Ar		
	T1FG075	1 - Filtro de Separador Gasóleo	✓	
	T1FG076	1 - Filtro de Gasóleo	✓	
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W40 (+/- Lt)	55/5	
Outro	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40%) (+/- Lts)		

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
<i>Duarte Ribeiro</i>	<i>08</i>				<i>16/4/25</i>	<i>[Assinatura]</i>
	<i>130</i>				<i>16/4/25</i>	<i>[Assinatura]</i>

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Assinatura: _____
Próxima manutenção às 13750 horas/km	Data: _____