



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3901

Data de Emissão 31/08/2026
Data Prevista Execução 31/08/2026
Data Final Execução

Dados

Equipamento	A720	A720 INMESOL IPK-720 1003808	Processo Manutenção	OF50.A.7513
Horas/Km Real	13735		Horas/Km do Plano	13750

Checklist do plano de manutenção

		Efetuada
1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6	INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10	VERIFICAR NÍVEL DE ELETROLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Foi substituído o copo do filtro secundário de gasóleo

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FO003	1 - Filtro de Óleo motor	1	
	T1FA002	1 - Filtro de Ar	1	
	T1FG075	1 - Filtro de Separador Gasóleo	1	
	T1FG076	1 - Filtro de Gasóleo	1	
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W40 (+/- Lt)	55	
Outros	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40%) (+/- Lts)		

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Vaseleiro	87	Revisão Período	08:00	12:00	31/08/26	

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Assinatura: _____
Próxima manutenção às 14000 horas/km	Data: _____