



**Nº ORDEM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA  
2630 / NORTALUGA**

DATA DE TIRAGEM: 22/out/24  
DATA DE EXECUÇÃO: 23/out/24

Equipamento : EMPILHADORES LINDE E18L (M 39)  
Nº de Horas Atuais: 19109h

Pedido Assistência: OF50.A.5122

Descrição da Interv. : Revisão das **INS** Horas Urgência : Planeado

SUBSTITUIR		VER	TAREFAS A REALIZAR	CONFIRMAÇÃO
1		X	ÓLEO DA TRANSMISSÃO	✓
2		X	ÓLEO DOS HIDRÁULICOS	✓
3		X	ÁGUA DO RADIADOR MEDIR CONCENTRAÇÃO LIQ. E MUDAR SE NECESSÁRIO	✓
4		X	FILTRO DE AR	✓
5	SUBSTITUIR O ÓLEO E OS FILTROS DO MOTOR			✓
6	VERIFIQUE O NÍVEL DE ELECTROLITO DAS BATERIAS (DEVE ESTAR 10mm ACIMA DAS PLACAS)			✓
7	VERIFICAR A TENSÃO DAS CORREIAS			✓
8	VERIFICAR SE O TUBO DO RESPIRO DO MOTOR ESTÁ OBSTRUÍDO			✓
9	SUBSTITUIR FILTRO DE GASOLEO			✓
10	VERIFICAR O DESGATE DOS CÁLÇOS DE TRAVÃO, CHUMACEIRAS DA ARTICULAÇÃO CENTRAL E APOIOS			✓
11	TESTAR TRAVÕES			✓
12	SUBSTITUIR FILTRO DE ÓLEO E O RESPIRO DA TRANSMISSÃO			✓
13	LIMPAR O RESPIRO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL E O RESPIRO DO TANQUE DOS HIDRAULICOS			✓
14	VER O FILTRO DE ÓLEO DOS HIDRAULICOS			✓
15	VERIFICAR A ROTAÇÃO DO MOTOR EM MARCHA LENTA ALTA E BAIXA			✓
16	VERIFICAR O TURBO, A ADMISSÃO E O ESCAPE			✓
17	VERIFICAR OS ROLETES INTERNOS DO MASTRO E ROLETES EXTERNOS DAS CORRENTES			✓
18	LUBRIFICAR E AJUSTAR SE NECESSÁRIO, A TENSÃO DE CORRENTES DE ELEVAÇÃO			✓
19	VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS DE SEGURANÇA			✓
20	LUBRIFICAR TODOS ENGATES E ARTICULAÇÕES			✓
21	TESTES SINAIS SONOROS (BUZINA E MARCHA) E LUZES			✓
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observações:

Peças de Armazém Consumidas :

	Códigos	Descrição	Qt	Conf. Saída
FILTROS	T1FO055	1 - Filtro de Óleo Motor refª. SO7098		
	T1FO056	1 - Filtro de Óleo Motor refª. 0009831678		
	T1FO210	1 - Filtro Hidráulico refª 0009831644		
	T1FO211	1 - Filtro Hidráulico refª 0009831645		
	T1FG019	1 - Filtro de Gasóleo refª. SN327		
	T1FA284	1 - Filtro de ar refª. SA17101		
	T1FA040	1 - Filtro de ar refª. SA17100		
LUBRIFICANTES	MOTOR	OLEO 15W 40 - Lt		
	HIDRÁULICOS	ÓLEO 68 (+/- Lt)		
	EIXO DA FRENTE	ÓLEO 80W90 (+/- Lt)		
	EIXO DE TRAS	ÓLEO 80W90 (+/- Lt)		
	MASSA	MOBILUX EP2		
OUTROS	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE ( 40 % ) ( +/- Lt)		

Serviços Nortaluga:

Funcionário	Nº	Descrição do serviço	Hora início / Hora fim	Data	Assinatura
Duarte Amor	113	Revisão Geral	15:30 /	22/10/2024	[Assinatura]

Data Final Intervenção : 22 / 10 / 2024

Assinatura Resp. Manutenção