



www.nortaluga.com

**Nº ORDEM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
2000 / NORTALUGA**

DATA DE TIRAGEM: 2/mai/23

DATA DE EXECUÇÃO: 2/mai/23

Equipamento : **EMPIlhADORES LINDE E18PH-01 (M 42)**
Nº de Horas Atuais: 11.260 horas

Pedido Assistência: OF50.A.3609

Descrição da Interv. : Revisão das **11000** Horas Urgência : **Planeado**

	SUBSTITUIR	VER	TAREFAS A REALIZAR	CONFIRMAÇÃO
1		X	ÓLEO DA TRANSMISSÃO	
2	X		ÓLEO DOS HIDRAÚLICOS	✓
3			VERIFIQUE O NÍVEL DE ELECTRÓLITO DAS BATERIAS (DEVE ESTAR 10mm ACIMA DAS PLACAS)	✓
4			VERIFICAR A TENSÃO DAS CORREIAS	✓
5			VERIFICAR O DESGATE DOS CALÇOS DE TRAVÃO, CHUMACEIRAS DA ARTICULAÇÃO CENTRAL E APOIOS	✓
6			TESTAR TRAVÕES	✓
7			LIMPAR O RESPIRO DO TANQUE DOS HIDRAULICOS	✓
8			VER O FILTRO DE ÓLEO DOS HIDRAULICOS	✓
9			VERIFICAR A ROTAÇÃO DO MOTOR EM MARCHA LENTA ALTA E BAIXA	✓
10			VERIFICAR OS ROLETES INTERNOS DO MASTRO E ROLETES EXTERNOS DAS CORRENTES	✓
11			LUBRIFICAR E AJUSTAR SE NECESSÁRIO, A TENSÃO DE CORRENTES DE ELEVAÇÃO	✓
12			VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS DE SEGURANÇA	✓
13			LUBRIFICAR TODOS ENGATES E ARTICULAÇÕES	✓
14			TESTES SINAIS SONOROS (BUZINA E MARCHA) E LUZES	✓
15			VERIFICAÇÃO GERAL	✓
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observações:

Peças de Armazém Consumidas :

	Códigos	Descrição	Qt	Conf. Saída
FILTROS				
LUBRIFICANTES		Óleo Hidraulico HV46	3/15	✓
		Água Destilada	2/15	✓
OUTROS				

Serviços Nortaluga:

Funcionário	Nº	Descrição do serviço	Hora inicio / Hora fim	Data	Assinatura
<u>André T. M.</u>		<u>revisão</u>	11:00 / 12:00	02/01/2023	

Data Final Intervenção : 02/01/2023

Assinatura Resp. Manutenção