



Nº ORDEM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
2509 / NORTALUGA

DATA DE TIRAGEM: 8/ago/24
DATA DE EXECUÇÃO: 8/ago/24

Equipamento : GEDA LIFT 250 COMFORT (M45/46)
Nº de Horas Atuais: 250 H

Pedido Assistência: OF50.A.4437

Descrição da Interv. : Revisão das ANUAL Horas Urgência : Planeado

	LISTA VERIFICAÇÕES	CONFIRMAÇÃO
1	VERIFICAÇÃO GUINCHO	✓
2	VERIFICAÇÃO COMANDO : BOTÃO SUBIR ; DESCER ; DESATIVAÇÃO EMERGÊNCIA ; ESTRIBO SUSPENÇÃO	✓
3	VERIFICAÇÃO REDE C/CONETOR	✓
4	VERIFICAÇÃO INTERRUPTOR FIM DE CURSO	✓
5	VERIFICAÇÃO CONTROLOS FUNCIONAMENTO	✓
6	VERIFICAÇÃO CONTROLOS ELETRICOS	✓
7	VERIFICAÇÃO CONTROLOS DINAMICOS	✓
8	LUBRICAÇÃO NA ENGRENAGEM DO MOTOR REDUTOR	✓
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		

Observações:
manutenção efetuada de acordo com o Manual do fabricante
Próxima manutenção : 500 Horas

Serviços Nortaluga:					
Funcionário	Nº	Descrição do serviço	Hora início / Hora fim	Data	Assinatura
<u>Paulos</u>	<u>N0038</u>	<u>INSPEÇÃO / REVISÃO</u>	<u>08:00 / 16:00</u>	<u>08/08/2024</u>	<u>Paulos</u>

Data Final Intervenção : 08/08/2024

Assinatura Resp. Manutenção