	Nº ORDEM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2501 / NORTALUGA	DATA DE TIRAGEM: 26/ago/24 DATA DE EXECUÇÃO: 27/ago/24

Equipamento : *EMPILHADORES MAGNI TH 5,5 15-D5 (M 61)* Pedido Assistência: *OF54.A.1086*

Nº de Horas Atuais: 893

Descrição da Interv. : Revisão das *1056* Horas Urgência : *Planeado*

	SUBSTITUIR	VER	TAREFAS A REALIZAR	CONFIRMAÇÃO
1		X	ÓLEO DA TRANSMISSÃO	✓
2		X	ÓLEO DOS HIDRAÚLICOS	✓
3	✓	X	ÁGUA DO RADIADOR MEDIR CONCENTRAÇÃO LIQ. E MUDAR SE NECESSÁRIO	—
4	X		FILTRO DE AR	✓
5	SUBSTITUIR O ÓLEO E OS FILTROS DO MOTOR			✓
6	VERIFIQUE O NÍVEL DE ELECTRÓLITO DAS BATERIAS (DEVE ESTAR 10mm ACIMA DAS PLACAS)			
7	VERIFICAR A TENSÃO DAS CORREIAS			✓
8	VERIFICAR SE O TUBO DO RESPIRO DO MOTOR ESTÁ OBSTRUÍDO			✓
9	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO			✓
10	VERIFICAR O DESGATE DOS CALÇOS DE TRAVÃO, CHUMACEIRAS DA ARTICULAÇÃO CENTRAL E APOIOS			—
11	TESTAR TRAVÕES			✓
12	SUBSTITUIR FILTRO DE ÓLEO E O RESPIRO DA TRANSMISSÃO			✓
13	LIMPAR O RESPIRO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E O RESPIRO DO TANQUE DOS HIDRAULICOS			✓
14	VER O FILTRO DE ÓLEO DOS HIDRAULICOS			✓ Substituído
15	VERIFICAR A ROTAÇÃO DO MOTOR EM MARCHA LENTA ALTA E BAIXA			✓
16	VERIFICAR O TURBO, A ADMISSÃO E O ESCAPE			✓
17	VERIFICAR OS ROLETES INTERNOS DO MASTRO E ROLETES EXTERNOS DAS CORRENTES			✓
18	LUBRIFICAR E AJUSTAR SE NECESSÁRIO, A TENSÃO DE CORRENTES DE ELEVAÇÃO			✓
19	VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS DE SEGURANÇA			✓
20	LUBRIFICAR TODOS ENGATES E ARTICULAÇÕES			—
21	TESTES SINAIS SONOROS (BUZINA E MARCHA) E LUZES			✓
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observações:

Peças de Armazém Consumidas :

	Códigos	Descrição	Qt	Conf. Saída
FILTROS	T1FO221	1 - Filtro de Óleo Motor refª. 24289	1	✓
	T1FO224	1 - Filtro de Óleo refª. 23094	1	✓
	T1FG117	1 - Filtro de Gasóleo refª.24309	1	✓
	T1FG100	1 - Filtro de Gasóleo refª.24293	1	✓
	T1FA312	1 - Filtro de Ar refª. 31461	1	✓
	T1FA313	1 - Filtro de Ar refª. 31459	1	✓
LUBRIFICANTES	MOTOR	ÓLEO 15W 40 - 25Lt 10W40 ?	10L	✓
	HIDRÁULICOS	ÓLEO 68 (+/- Lt)	5L	✓
	EIXO DA FRENTE	ÓLEO 80W90 (+/- Lt)		
	EIXO DE TRÁS	ÓLEO 80W90 (+/- Lt)		
	MASSA	MOBILUX EP2		
OUTROS				
	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)	25L	

Serviços Nortaluga:

Funcionário	Nº	Descrição do serviço	Hora início / Hora fim	Data	Assinatura
Tiago	N107	Revisão	10:00 / 12:00	30/8/2024	
			/		
			/		

Data Final Intervenção : 30 / 08 / 2024

Assinatura Resp. Manutenção