



SOPONOR
soluções logísticas

CERTIFICADO DE BOM FUNCIONAMENTO

EQUIPAMENTO: Empilhador Diesel
MARCA/ MODELO: Linde H70D-02
Nº DE SÉRIE: E1X353M00978


ANO: 2001
HORAS: 17843

No cumprimento do Dec.Lei n. 50/ 2005, efetuamos a verificação ao equipamento supra referenciado nos termos da Ficha de Inspeção de Equipamentos em anexo e certificamos que:

Nesta data a máquina cumpre um bom desempenho dos itens constantes na respetiva Ficha de inspeção de Equipamentos considerando-se, portanto que se encontra em bom estado de funcionamento.

15 / 05 / 2023

O Responsável da Manutenção



Observações: Fica excluída da emissão deste certificado qualquer responsabilidade resultante do mau uso e/ou não cumprimento das normas de utilização do equipamento constantes do respetivo manual de utilização/ operação

INSPEÇÃO DE BOM FUNCIONAMENTO DE EMPILHADORES TÉRMICOS



Ano: 2001 Nº Horas 17843
 Marca/Modelo Limde H700-02
 Nº Série E1X353100978 Data: 15/05/2023

Rua Urbanização Aldeia Nova Nº 185, 4760-485, Frelados
 geral@soponor.pt - www.soponor.pt

	VERIF	NÃO VERIF	APLI		VERIF	NÃO VERIF	APLI
SINALIZAÇÃO				INCLINAÇÃO E DELOCAMENTO DE GARFOS OPERACIONAL			
INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO E SEGURANÇA LEGÍVEIS	✓			FUNCIÓNAMENTO DOS COMANDOS OU ALAVANCAS	✓		
INDICAÇÕES DOS COMANDOS CORRECTAS E LEGÍVEIS	✓			FUNCIÓNAMENTO DA BUZINA	✓		
AUTOCOLANTES PUBLICITÁRIOS	✓			DIRECÇÃO FUNCIONA CORRECTAMENTE	✓		
ESTRUTURA				SISTEMA ELÉCTRICO			
AUSÊNCIA DE COMPONENTES DA ESTRUTURA EM FALTA	✓			ESTADO DA BATERIA	✓		
AUSÊNCIA DE COMPONENTES DA CABINE DANIFICADOS	✓			ESTADO DAS CABLAGENS E INTERRUPTORES	✓		
CAVILHAS E FIXAÇÃO DOS ACESSÓRIOS COMPLETO	✓			ESTADO DO MOTOR DE ARRANQUE E ALTERNADOR	✓		
INTEGRIDADE DE FÁROIS E FAROLINS	✓			FUNCIÓNAMENTO DO SISTEMA ILUMINAÇÃO	✓		
INTEGRIDADE DOS VIDROS E ESPELHOS	✓			FUNCIÓNAMENTO PIRILAMPO E BEZOURO DE MARCHA A TRÁS	✓		
INTEGRIDADE DO BANCO DO OPERADOR	✓			BOTÕES DOS COMANDOS OPERACIONAIS	✓		
AUSÊNCIA DE FOLGAS CRÍTICAS NO MASTRO	✓			INDICADORES DE LUZES E PAINEL OPERACIONAIS	✓		
ESTADO DAS CORRENTES	✓			ALAVANCAS E JOYSTICKS OPERACIONAIS	✓		
MASTRO SOBE E DESCE CORRECTAMENTE	✓			SISTEMA HIDRAÚLICO			
ESTADO DA PINTURA	✓			CILÍNDROS ELEVAÇÃO E INCLINAÇÃO EM BOM ESTADO	✓		
RODAS				CILINDRO DE DIRECÇÃO E DESLOCAMENTO EM BOM ESTADO			
ESTADO DE DESGASTE DOS PNEUS	✓			AUSÊNCIA DE FUGAS PELOS CILINDROS HIDRÁULICOS	✓		
AUSÊNCIA DE CORTES OU RASGOS CRÍSTICOS NOS PNEUS	✓			AUSÊNCIA DE FUGAS PELA BOMBA E TUBAGEM	✓		
APERTO DOS PERNOS DAS RODAS	✓			AUSÊNCIA DE FUGAS PELOS FILTROS DE HIDRAÚLICO	✓		
AUSÊNCIA DE EMPENOS CRÍTICOS NAS JANTES	✓			NÍVEL DE ÓLEO HIDRAÚLICO CORRECTO	✓		
FUNCIONAMENTO GERAL				AUSÊNCIA DE FUGAS DE ÓLEO PELA TRANSMISSÃO			
VELOCIDADE DE TRACÇÃO FRENTE E TRÁS	✓			NÍVEL DE ÓLEO DA TRANSMISSÃO CORRECTO	✓		
VELOCIDADES DE ELECAÇÃO E DESCIDA	✓			MOTOR TÉRMICO			
TRAVÃO DE SERVIÇO OPERACIONAL	✓			AUSÊNCIA DE FUGAS DE ÓLEO E GASÓLEO	✓		
TRAVÃO DE PARQUE OPERACIONAL	✓			ESTADO DAS CORREIAS	✓		
DIRECÇÃO FUNCIONA CORRECTAMENTE	✓			NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR CORRECTO	✓		
SISTEMA DE ELEVAÇÃO OPERACIONAL	✓			ESTADO DOS APOIOS DE MOTOR	✓		
MICRO DE CORTE DO BANCO E CINTO SEG. OPERACIONAIS	✓			ESTADO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO MOTOR	✓		

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS: Todas as funções e sistemas de segurança foram testados de acordo com o Manual de Operação e Segurança do fabricante.

Inspeção efetuada no cumprimento do Decreto-Lei nº 50/2005 de 25 Fevereiro.

Próxima inspeção em 15/05/2024, ou quando ocorrerem acontecimentos excepcionais, nomeadamente transformações, acidentes, ou períodos prolongados sem utilização.

INTERVENÇÕES A EFETUAR:

Assinatura do Técnico

O Responsável da Manutenção

Observações: Fica excluída da emissão deste certificado qualquer responsabilidade resultante do mau uso e/ou não cumprimento das normas de utilização do equipamento constantes do respectivo manual de utilização/operação