

Nortaluga - Aluguer de Equipamentos Lda
 Contribuinte N.º:505743990
 Capital Social: 200.000,00 €
 Cons. Reg.Com. VianadoCastelo
 Matricula N.º.:505743990



Cliente:	790	Ordem de Reparação:	*OF54/000/A/655*
Ref. Cliente:		Nortaluga, Lda	
O.R.:			
Obra:		Zona Industrial do Neiva, 2ª Fase, EN13	
Data/Hora:	14-09-2023	Viana do Castelo	
Contacto:	258843819	4935-232 Viana do Castelo	
Instalação:	H20		
	H20 WACKER NEUSON WL28 3044918		

H20 revisão

SMS <# #>

3009 H

oleo 15w40	8,5l
filtro oleo	1
filtro grande	1
u ar exterior	1
u interior	1
oleo para acrescentar	5l
oleo hidraulico	5l

* FUGA oleo tractor



**Nº ORDEM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
/ NORTALUGA**

DATA DE TIRAGEM:
DATA DE EXECUÇÃO:

Equipamento : **WACKER NEUSON WL28 (H20)**
Nº de Horas Atuais: **3009**

Pedido Assistência:

Descrição da Interv. :		Revisão dos	Horas	Urgência :	Planeado
SUBSTITUIR	VER	TAREFAS A REALIZAR			CONFIRMAÇÃO
1	X	ÓLEO DA TRANSMISSÃO			✓
2	X	ÓLEO DOS HIDRÁULICOS E FILTROS			✓
3	X	ÁGUA DO RADIADOR			✓
4	X	FILTRO DE AR			✓
5		SUBSTITUIR O ÓLEO E OS FILTROS DO MOTOR			✓
6		VERIFIQUE O NÍVEL DE ELECTRÓLITO DAS BATERIAS (DEVE ESTAR 10mm ACIMA DAS PLACAS)			✓
7		SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO			✓
8		VER O FILTRO DE ÓLEO DOS HIDRAULICOS			✓
9		LIMPAR O RESPIRO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E O RESPIRO DO TANQUE DOS HIDRAULICOS			✓
10		VERIFIQUE A TENSÃO CORREIAS, INCLUSIVE DA CORREIA DO COMPRESSOR DO AC			✓
11		DRENAR A ÁGUA E OS SEDIMENTOS DO SEPARADOR DE ÁGUA NO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL			✓
12		LIMPAR O RESPIRO DO MOTOR E VERIFICAR SE O TUBO DO RESPIRO ESTÁ OBSTRUÍDO			✓
13		VERIFICAR O TURBO, A ADMISSÃO E O ESCAPE			✓
14		VERIFICAR APERTOS E FOLGAS DOS COMPONENTES DO MOTOR DO TURBOCOMPRESSOR			✓
15		VERIFICAR A ROTAÇÃO DO MOTOR EM MARCHA LENTA ALTA E BAIXA			✓
16		VERIFICAR FOLGA DA VALVULA DO MOTOR E AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO			✓
17		VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS: Buzina, Marcha, Sinais Luminosos, Escovas/Para Brisas, Carga baterias ...etc			✓
18		LUBRIFICAR GERAL (Engates, Articulações, Pinhão giro,			
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					

Observações:

*partidas partidas falta tempo gasta fuga oleo motor cavilhas
articulações direca com folga.*

Peças de Armazém Consumidas :

	Códigos	Descrição	Qt	Conf. Salda
FILTROS	T1FO056	1 - Filtro de Óleo refº. 2201523	1	
	T1FG209	1 - Filtro de Gasóleo refº. WK8191	1	
	T1FA031	1 - Filtro de Ar Primário Refº. P772579	1	
	T1FA164	1 - Filtro de ar Secundário refº. P775300	1	
LUBRIFICANTES	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 10 Lt)	8,5l	
	TRANSMISSÃO	ÓLEO 80W-90 (+/- Lt)		
	HIDRÁULICOS	HIDRÁULICO HLP 68 (+/- 80 Lt)	5l	
	MASSA	MOBILUX EP2		
OUTROS	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)	1l	

Serviços Nortaluga:

Funcionário	Nº	Descrição do serviço	Hora início / Hora fim	Data	Assinatura
<i>B. Silva</i>	<i>60</i>	<i>manutenção</i>	<i>15/09/23</i>	<i>15/09/23</i>	<i>[Assinatura]</i>

Data Final Intervenção : **15/09/23**

Assinatura Resp. Manutenção