



**Dados**

Equipamento	H20	H20   WACKER NEUSON   WL28   3044918	Processo Manutenção	OF51.A.2051
Horas/Km Real	4704		Horas/Km do Plano	4500

**Checklist do plano de manutenção**

		Efetuada
1	SUBSTITUIR O ÓLEO E OS FILTROS DO MOTOR	✓
2	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
3	SUBSTITUIR FILTROS (RETORNO E CARGA) DE ÓLEO HIDRAULICO	✓
4	LIMPAR O RESPIRO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E O RESPIRO DO TANQUE DOS HIDRAULICOS	✓
5	DRENAR A ÁGUA E OS SEDIMENTOS DO SEPARADOR DE ÁGUA NO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL	✓
6	LIMPAR O RESPIRO DO MOTOR E VERIFICAR SE O TUBO DO RESPIRO ESTÁ OBSTRUÍDO	✓
7	VERIFICAR O TURBO, A ADMISSÃO E O ESCAPE	✓
8	VERIFICAR APERTOS E FOLGAS DOS COMPONENTES DO MOTOR DO TURBOCOMPRESSOR	✓
9	VERIFICAR A ROTAÇÃO DO MOTOR EM MARCHA LENTA ALTA E BAIXA	✓
10	VERIFICAR FOLGA DA VALVULA DO MOTOR E AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO	✓
11	SUBSTITUIR FILTRO FILTRO DE AR (CASO SEJA NECESSÁRIO)	✓
12	LIMPAR FILTRO VENTILAÇÃO CABINE, SE FOR NECESSÁRIO SUBSTIUI-LO	✓
13	VERIFIQUE O NÍVEL DE ELECTRÓLITO DAS BATERIAS (DEVE ESTAR 10mm ACIMA DAS PLACAS)	✓
14	TESTES SINAIS SONOROS (BUZINA E MARCHA) E LUZES	✓
15	VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS DE SEGURANÇA	✓
16	VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS: Buzina, Marcha, Sinais Luminosos, Escovas/Para Brisas, Carga baterias ...etc	✓
17	LUBRIFICAR GERAL (Engates, Articulações, Pinhão giro, etc)	✓
18	VERIFICAR TENSÃO NAS CORREIAS	✓
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

**Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)**

**Consumíveis**

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FO031	1 - Filtro de Óleo ref#. 2201523	1	
	T1FG209	1 - Filtro de Gasóleo ref#. WK8191	1	
	T1FA031	1 - Filtro de Ar Primário Ref#. P772579	1	
	T1FA164	1 - Filtro de Ar Secundário ref#.P775300	1	
	T1FO213	1 - Filtro de óleo hidráulico ref#.SH52521	1	
	T1FO214	1 - Filtro de óleo hidráulico ref#.SH52277	1	
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 10W 40 (+/- 10 Lt)	9L	
	TRANSMISSÃO	ÓLEO 80W-90 (+/- Lt)		
	HIDRÁULICOS	HIDRÁULICO HLP 68 (+/- 80 Lt)	5L	
	MASSA	MOBILUX EP2	1	
Outro	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE ( 40 % ) (+/- Lt)	7L	

**Serviços Nortaluga**

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
SULIO	143	REVISAO + VERIFICACOES			20-05-2026	[Assinatura]

**Próxima Manutenção**

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Responsável Departamento Oficina
Próxima manutenção às 4750 horas/km	Assinatura: _____ Data: _____