



Nº ORDEM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
3097 / NORTALUGA

DATA DE TIRAGEM: 25/jun/25
DATA DE EXECUÇÃO: 25/jun/25

Equipamento : MINI ESCAVADORA VOLVO ECR35D (H21)
Nº de Horas Atuais: 3121

Pedido Assistência: OF51.A.2611

Descrição da Interv. : Revisão Preventiva Revisão dos 3292 Horas Urgência : Planeado

| SUBSTITUIR | VER | TAREFAS A REALIZAR | CONFIRMAÇÃO |
|------------|-----|--|-------------|
| | X | ÓLEO DA TRANSMISSÃO | ✓ |
| | X | ÓLEO DOS HIDRÁULICOS E FILTROS | ✓ |
| | X | ÁGUA DO RADIADOR MEDIR CONCENTRAÇÃO LIQ. E MUDAR SE NECESSÁRIO | ✓ |
| | X | FILTRO DE AR | ✓ |
| 5 | | SUBSTITUIR O ÓLEO E OS FILTROS DO MOTOR | ✓ |
| 6 | | VERIFIQUE O NÍVEL DE ELECTRÓLITO DAS BATERIAS (DEVE ESTAR 10mm ACIMA DAS PLACAS) | ✓ |
| 7 | | SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO | ✓ |
| 8 | | VER O FILTRO DE ÓLEO DOS HIDRAULICOS | ✓ |
| 9 | | LIMPAR O RESPIRO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E O RESPIRO DO TANQUE DOS HIDRAULICOS | ✓ |
| 10 | | VERIFIQUE A TENSÃO CORREIAS, INCLUSIVE DA CORREIA DO COMPRESSOR DO AC | ✓ |
| 11 | | DRENAR A ÁGUA E OS SEDIMENTOS DO SEPARADOR DE ÁGUA NO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL | ✓ |
| 12 | | LIMPAR O RESPIRO DO MOTOR E VERIFICAR SE O TUBO DO RESPIRO ESTÁ OBSTRUÍDO | ✓ |
| 13 | | VERIFICAR O TURBO, A ADMISSÃO E O ESCAPE | ✓ |
| 14 | | VERIFICAR APERTOS E FOLGAS DOS COMPONENTES DO MOTOR DO TURBOCOMPRESSOR | ✓ |
| 15 | | VERIFICAR A ROTAÇÃO DO MOTOR EM MARCHA LENTA ALTA E BAIXA | ✓ |
| 16 | | VERIFICAR FOLGA DA VALVULA DO MOTOR E AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO | ✓ |
| 17 | | VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS: Buzina, Marcha, Sinais Luminosos, Escovas/Para Brisas, Carga baterias ... etc | ✓ |
| 18 | | LUBRIFICAR GERAL (Engates, Articulações, Pinhão giro, | ✓ |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |

Observações:

Proxima revisão: 3000 horas

Peças de Armazém Consumidas :

| | Códigos | Descrição | Qt | Conf. Saída |
|---------------|-------------|--|--------|-------------|
| FILTROS | T1FO057 | 1 - Filtro de Óleo ref. 51863 = SH66689 (HIDRAULICO) | 1 | |
| | T1FO062 | 1 - Filtro Hidráulico Ref. 15666943 (HIDRAULICO) | 1 | |
| | T1FO102 | 1 - Filtro Óleo Ref. SO6205 = 2201523 | 1 | |
| | T1FG069 | 1 - Filtro de Gasóleo ref. SN25090 = SKV | 1 | |
| | TIFG069 | 1 - Pré Filtro Gasóleo Ref. SN25090 = SKV411 | 1 | |
| | TIFG038 | 1 - Filtro Gasóleo Ref. 15701686 | 1 | |
| | T1FA042 | 1 - Filtro de Ar Primário Ref. SA16190 = 42985E | 1 | |
| | T1FA056 | 1 - Filtro de ar Secundário ref. SA16074 = 46438E | 1 | |
| LUBRIFICANTES | MOTOR | ÓLEO 15W 40 (+/- 10 Lt) | 215 Lt | |
| | TRANSMISSÃO | ÓLEO 80W-90 (+/- Lt) | - | |
| | HIDRÁULICOS | HIDRÁULICO HLP 68 (+/- 80 Lt) | ✓ | |
| | MASSA | MOBILUX EP2 | ✓ | |
| OUTROS | RADIADOR | ANTI-CONGELANTE (40%) (+/- Lt) | ✓ | |
| | | | | |

Serviços Nortaluga:

| Funcionário | Nº | Descrição do serviço | Hora início / Hora fim | Data | Assinatura |
|-----------------|------------|---------------------------|------------------------|----------------|-----------------|
| <u>Ornelina</u> | <u>131</u> | <u>Revisão Preventiva</u> | <u>13:10 / 17:30</u> | <u>25/6/25</u> | <u>Ornelina</u> |
| | | | | | |
| | | | | | |

Data Final Intervenção : 25/6/25

Assinatura Resp. Manutenção

Ornelina