1940

Nortaluga - Aluguer de Equipamentos Lda
Contribuinte N.º:505743990
Capital Social: 200.000,00 €
Cons. Reg.Com. ViannadoCastelo
Matricula Nº.:505743990

NortAluga
Venda e Aluguer de Equipamento

Cliente:	790	Ordem de Reparação:	*OF52.A.830*
Ref. Cliente:		Nortaluga, Lda	
O.R.:		Zona Industrial do Neiva, 2ª Fase, EN13	
Obra:			
Data/Hora:	22-12-2022	Viana do Castelo	
Contacto:	258843819	4935-232	
Instalação:	H23	Viana do Castelo	

H23 | WACKER NEUSON | EZ26 | WNCE1003HPAL00710

Data Saída:_____ Hora Saída: 8.00 Kms Saída:_____
Horas Equipamento: 2406

Data Chegada: 02.01.2023 Hora Chegada:_____ Kms Chegada:_____

H23 - Revisão
Preparar para aluguer

SMS <# #>

LAVAGEM GERAL DA MÁQUINA. REVISÃO E LUBRIFICAR.

Material Aplicado	Quantidade
OLEO	4LTS
F. OLEO	1
F. GASÓLEO	1
PRÉ F. AR	1
F. AR	1
DESCONGORDURANTE	5LTS
TUBO MASSA	1

Responsável Assistência Técnica

Cliente / Operador

800 964 554
www.nortaluga.com
VENDA, ALUGUER E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

NORTALUGA, LDA

Registo Mão de obra

Equipamento:_____

Modelo (se aplicável):_____

Nº. Série (se aplicável):_____

Código:_____

Datas Intervenção:

Inicio:___/___/___

Conclusão:___/___/___

Descrição Complementar de Avaria:

Registo de Mãode Obra

Data	Colaborador	Descrição Serviço	Horas		
			Inicio	Fim	Total
01/01/2023	Rui Lima		8:00	17:30	8

Observações / Comentários:

0800 984 354 www.nortaluga.com	**Nº ORDEM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 1940 / NORTALUGA**	**DATA DE TIRAGEM:** 2/jan/23 **DATA DE EXECUÇÃO:** 2/jan/23

Equipamento : *MINI GIRATÓRIA WACKER NEUSON EZ26 (H23))* **Pedido Assistência:** *OF52.A.830*

Nº de Horas Atuais: 2406

Descrição da Interv. : **Revisão dos** *2406* **Horas** **Urgência :** *Planeado*

	SUBSITUIR	VER	TAREFAS A REALIZAR	CONFIRMAÇÃO
1		X	ÓLEO DA TRANSMISSÃO	✓
2	X	X	ÓLEO DOS HIDRAÚLICOS E FILTROS	✓
3		X	ÁGUA DO RADIADOR	✓
4		X	FILTRO DE AR	✓
5	SUBSTITUIR O ÓLEO E OS FILTROS DO MOTOR			✓
6	VERIFIQUE O NÍVEL DE ELECTRÓLITO DAS BATERIAS (DEVE ESTAR 10mm ACIMA DAS PLACAS)			✓
7	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO			✓
8	VER O FILTRO DE ÓLEO DOS HIDRAULICOS			✓
9	LIMPAR O RESPIRO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E O RESPIRO DO TANQUE DOS HIDRAULICOS			✓
10	VERIFIQUE A TENSÃO CORREIAS, INCLUSIVE DA CORREIA DO COMPRESSOR DO AC			✓
11	DRENAR A ÁGUA E OS SEDIMENTOS DO SEPARADOR DE ÁGUA NO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL			✓
12	LIMPAR O RESPIRO DO MOTOR E VERIFICAR SE O TUBO DO RESPIRO ESTÁ OBSTRUÍDO			✓
13	VERIFICAR O TURBO, A ADMISSÃO E O ESCAPE			✓
14	VERIFICAR APERTOS E FOLGAS DOS COMPONENTES DO MOTOR DO TURBOCOMPRESSOR			✓
15	VERIFICAR A ROTAÇÃO DO MOTOR EM MARCHA LENTA ALTA E BAIXA			✓
16	VERIFICAR FOLGA DA VALVULA DO MOTOR E AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO			✓
17	VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS: Buzina, Marcha, Sinais Luminosos, Escovas/Para Brisas, Carga baterias ...etc			✓
18	LUBRIFICAR GERAL (Engates, Articulações, Pinhão giro,			✓
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observações:

Peças de Armazém Consumidas :

	Códigos	Descrição	Qt.	Conf. Saída
FILTROS	T1FA074	1 - Filtro de Ar Exterior Refª. 1000263251	1	✓
	T1FA183	1 - Filtro de Ar Interior Refª. 1000263252	1	✓
	T1FO022	1 - Filtro de Óleo Refª. 1000003052	1	✓
	T1FG108	1 - Filtro de Gasóleo Refª. 1000261607	1	✓
LUBRIFICANTES	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 6,5 Lt)	4	✓
	TRANSMISSÃO	ÓLEO 80W-90 (+/- Lt)		
	HIDRÁULICOS	HIDRÁULICO HLP 68 (+/- 80 Lt)		
	MASSA	MOBILUX EP2	1	✓
OUTROS	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)		

Serviços Nortaluga:

Funcionário	Nº	Descrição do serviço	Hora início / Hora fim	Data	Assinatura
Rui Lima			8:00 / 12:30	02/01/2023	
			___:___ / ___:___		
			___:___ / ___:___		
			___:___ / ___:___		

Data Final Intervenção : 02 / 01 / 2023

Assinatura Resp. Manutenção