



H23 | WACKER NEUSON | EZ26 | WNCE1003HPAL00710

SMS <# #>

Quantidade

FILTRO DE AR	01
" " ÓLEO	01
" " COMBUSTÍVEL	01
" " HIDRÁULICO	01
ÓLEO DE MOTOR	07
ÓLEO HIDRÁULICO	15



CARLOS SILVA



Cliente / Operador

Azmondo



Zona Industrial do Neiva, 2ª Fase, EN 13 - 4935-232 Viana do Castelo - Portugal | +351 258 843 819 [chamada rede fixa nacional] | geral@nortaluga.com

VIANA DO CASTELO | MAIA | MANGUALDE | BENAVENTE | OURIQUE

para que
o seu
negócio
não pare >>>

 Nortaluga Venda e Aluguer de Equipamentos		Manutenção Preventiva 3853		Data de Emissão 23/07/2026 Data Prevista Execução 23/07/2026 Data Final Execução		
Dados						
Equipamento H23 H23 WACKER NEUSON EZ26 WNCE1003HPAL00710		Processo Manutenção OF52.A.1870				
Horas/Km Real 3884		Horas/Km do Plano 4000				
Checklist do plano de manutenção					Efetuada	
1	SUBSTITUIR O ÓLEO E OS FILTROS DO MOTOR				✓	
2	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO				✓	
3	VER O FILTRO DE ÓLEO DOS HIDRAULICOS				✓	
4	LIMPAR O RESPIRO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E O RESPIRO DO TANQUE DOS HIDRAULICOS				✓	
5	VERIFIQUE A TENSÃO CORREIAS, INCLUSIVE DA CORREIA DO COMPRESSOR DO AC				✓	
6	DRENAR A ÁGUA E OS SEDIMENTOS DO SEPARADOR DE ÁGUA NO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL				✓	
7	LIMPAR O RESPIRO DO MOTOR E VERIFICAR SE O TUBO DO RESPIRO ESTÁ OBSTRUÍDO				✓	
8	VERIFICAR O TURBO, A ADMISSÃO E O ESCAPE				✓	
9	VERIFICAR APERTOS E FOLGAS DOS COMPONENTES DO MOTOR DO TURBOCOMPRESSOR				✓	
10	VERIFICAR A ROTAÇÃO DO MOTOR EM MARCHA LENTA ALTA E BAIXA				✓	
11	VERIFICAR FOLGA DA VALVULA DO MOTOR E AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO				✓	
12	VERIFICAR FILTRO DE AR (SUBSTITUIR CASO SEJA NECESSÁRIO)				✓	
13	SUBSTITUIR ÓLEO HIDRÁULICO				✓	
14	SUBSTITUIR ÓLEO TRANSMISSÃO				✓	
15	SUBSTITUIR REFRIGERANTE MOTOR				✓	
16	VERIFIQUE O NÍVEL DE ELECTROLITO DAS BATERIAS (DEVE ESTAR 10mm ACIMA DAS PLACAS)				✓	
17	TESTES SINAIS SONOROS (BUZINA E MARCHA) E LUZES				✓	
18	VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS DE SEGURANÇA				✓	
19	VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS: Buzina, Marcha, Sinais Luminosos, Escovas/Para Brisas, Carga baterias ...etc				✓	
20	LUBRIFICAR GERAL (Engates, Articulações, Pinhão giro, etc)				✓	
21	VERIFICAR TENSÃO NAS CORREIAS				✓	
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)						
Consumíveis						
Filtros	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf.	Saída	
	T1FA074	1 - Filtro de Ar Exterior Refª. 1000263251	1	✓		
	T1FA183	1 - Filtro de Ar Interior Refª. 1000263252	1	✓		
	T1FO022	1 - Filtro de Óleo Refª. 1000003052	1	✓		
	T1FG108	1 - Filtro de Gasóleo Refª. 1000261607	1	✓		
	T1FO172	1 - Filtro Óleo Hidráulico Refª. 1000318994	1	✓		
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 6,5 Lt)	7	✓		
	TRANSMISSÃO	ÓLEO 80W-90 (+/- Lt)				
	HIDRÁULICOS	HIDRÁULICO HLP 68 (+/- 80 Lt)	15	✓		
	MASSA	MOBILUX EP2				
Outro	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40%) (+/- L)				
Serviços Nortaluga						
Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Itu bato		Revisão	13:00	17:00	23-07-2026	Itu bato
Próxima Manutenção			Responsável Departamento Oficina			
Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante; Próxima manutenção às 4500 horas/km			Assinatura:  Data: 24-07-2026			