

| Dados | | | |
|---------------|------|--|---------------------|
| Equipamento | H25 | H25 WACKER NEUSON 2001 WNCD0502CPAL00915 | Processo Manutenção |
| Horas/Km Real | 2430 | | OF54.A.2026 |
| | | | Horas/Km do Plano |
| | | | 1750 |

| Checklist do plano de manutenção | | Efetuada |
|----------------------------------|---|----------|
| 1 | VERIFIQUE O NÍVEL DE ELECTRÓLITO DAS BATERIAS (DEVE ESTAR 10mm ACIMA DAS PLACAS) | ✓ |
| 2 | TESTES SINAIS SONOROS (BUZINA E MARCHA) E LUZES | ✓ |
| 3 | VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS DE SEGURANÇA | ✓ |
| 4 | VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS: Buzina, Marcha, Sinais Luminosos, Escovas/Para Brisas, Carga baterias ...etc | ✓ |
| 5 | LUBRIFICAR GERAL (Engates, Articulações, Pinhão giro, etc) | ✓ |
| 6 | VERIFICAR TENSÃO NAS CORREIAS | ✓ |
| 7 | SUBSTITUIR O ÓLEO E OS FILTROS DO MOTOR | ✓ |
| 8 | VERIFICAR FILTRO DE GASÓLEO | ✓ |
| 9 | VERIFICAR FILTRO DE ÓLEO DOS HIDRAULICOS | ✓ |
| 10 | LIMPAR O RESPIRO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E O RESPIRO DO TANQUE DOS HIDRAULICOS | ✓ |
| 11 | DRENAR A ÁGUA E OS SEDIMENTOS DO SEPARADOR DE ÁGUA NO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL | ✓ |
| 12 | LIMPAR O RESPIRO DO MOTOR E VERIFICAR SE O TUBO DO RESPIRO ESTÁ OBSTRUÍDO | ✓ |
| 13 | VERIFICAR O TURBO, A ADMISSÃO E O ESCAPE | ✓ |
| 14 | VERIFICAR APERTOS E FOLGAS DOS COMPONENTES DO MOTOR DO TURBOCOMPRESSOR | ✓ |
| 15 | VERIFICAR A ROTAÇÃO DO MOTOR EM MARCHA LENTA ALTA E BAIXA | ✓ |
| 16 | VERIFICAR FOLGA DA VALVULA DO MOTOR E AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO | ✓ |
| 17 | VERIFICAR FILTRO DE AR (SUBSTITUIR CASO SEJA NECESSÁRIO) | ✓ |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | |

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

| Consumíveis | | | | |
|---------------|-------------|---|------|-------------|
| | Artigo | Descrição | Qtd. | Conf. Saída |
| Filtros | T1FO051 | 1 - Filtro de óleo Refª. SO6102 | 1 ✓ | |
| | T1FA056 | 1 - Filtro de Ar Refª. SA16074 | 1 ✓ | |
| | T1FO193 | 1 - Filtro de Óleo Hidráulico Refª. SH74153SP | 1 ✓ | |
| | T1FG154 | 1 - Filtro de Gasóleo Refª. SN25028 | 1 ✓ | |
| | T1FG155 | 1 - Pré Filtro de Gasóleo Refª. SN70343 | 1 ✓ | |
| | T1FA042 | 1 - Filtro de Ar Refª. SA16190 | 1 ✓ | |
| Lubrificantes | MOTOR | ÓLEO 15W 40 (+/- 6,5 Lt) | 5L | |
| | TRANSMISSÃO | ÓLEO 80W-90 (+/- Lt) | | |
| | HIDRÁULICOS | HIDRÁULICO HLP 68 (+/- 80 Lt) | | |
| | MASSA | MOBILUX EP2 | 1 | |
| Outro | | MOTOR ABRANQUE | 1 | |

| Serviços Nortaluga | | | | | | |
|--------------------|-----|----------------------|-------------|----------|------------|--------------|
| Funcionário | N.º | Descrição do serviço | Hora Início | Hora Fim | Data | Assinatura |
| Alberto | 60 | revisão | | | 27/04/2026 | (assinatura) |

| Próxima Manutenção | Responsável Departamento Oficina |
|--|----------------------------------|
| Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante; | Assinatura: _____ |
| Próxima manutenção às 2000 horas/km | Data: _____ |