

Dados			
Equipamento	H26	H26 SUNWARD SWL2820 SWL28200213	Processo Manutenção OF54.A.1594
Horas/Km Real	1974		Horas/Km do Plano 2000

Checklist do plano de manutenção		Efetuada
1	SUBSTITUIR O ÓLEO E OS FILTROS DO MOTOR	✓
2	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
3	SUBSTITUIR FILTRO DE ÓLEO DOS HIDRAULICOS	✓
4	LIMPAR O RESPIRO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E O RESPIRO DO TANQUE DOS HIDRAULICOS	✓
5	DRENAR A ÁGUA E OS SEDIMENTOS DO SEPARADOR DE ÁGUA NO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL	✓
6	LIMPAR O RESPIRO DO MOTOR E VERIFICAR SE O TUBO DO RESPIRO ESTÁ OBSTRUÍDO	✓
7	VERIFICAR O TURBO, A ADMISSÃO E O ESCAPE	✓
8	VERIFICAR APERTOS E FOLGAS DOS COMPONENTES DO MOTOR DO TURBOCOMPRESSOR	✓
9	VERIFICAR A ROTAÇÃO DO MOTOR EM MARCHA LENTA ALTA E BAIXA	✓
10	VERIFICAR FOLGA DA VALVULA DO MOTOR E AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO	✓
11	ESVAZIAR ÓLEO DEPÓSITO HIDRÁULICO	✓
12	SUBSTITUIR FILTRO DE AR (CASO SEJA NECESSÁRIO)	✓
13	SUBSTITUIR LIQUIDO REFRIGERAÇÃO (ANTI-CONGELANTE)	✓
14	SUBSTITUIR ÓLEO EIXOS E CAIXA DE TRANSFERENCIA	✓
15	VERIFIQUE O NÍVEL DE ELECTROLITO DAS BATERIAS (DEVE ESTAR 10mm ACIMA DAS PLACAS)	✓
16	TESTES SINAIS SONOROS (BUZINA E MARCHA) E LUZES	✓
17	VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS DE SEGURANÇA	✓
18	VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS: Buzina, Marcha, Sinais Luminosos, Escovas/Para Brisas, Carga baterias ...etc	✓
19	LUBRIFICAR GERAL (Engates, Articulações, Pinhão giro, etc)	✓
20	VERIFICAR TENSÃO NAS CORREIAS	✓
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis				
	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	TIFO018	1 - Filtro de Óleo Refª. SO 6205	1	
	T1FG095	1 - Filtro de Gasóleo Refª. CC 3961	1	
	T1FO066	1 - Filtro hidráulico Refª. 730403000484	1	
	T1FA122	1 - Filtro de Ar Refª. SA16080	1	
	T1FA080	1 - Filtro de Ar Refª. P822768	1	
	T1FG070	1 - Filtro de Gasóleo Refª. RT16	1	
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 10W30 (+/- 13 Lt)	8.50	
	TRANSMISSÃO	ÓLEO 80W-90 (+/- Lt)		
	HIDRÁULICOS	HIDRÁULICO HLP 68 (+/- 80 Lt)	19L	
	MASSA	MOBILUX EP2		
Outro	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)	0.75	

Serviços Nortaluga						
Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
JULIO	743	REVISAO			08-08-2025	[Assinatura]

Próxima Manutenção	Responsável Departamento Oficina
Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Assinatura: _____
Próxima manutenção às 2250 horas/km	Data: _____