



Nortaluga
Vendas e Serviços de Manutenção

Manutenção Preventiva
3717

Data de Emissão 22/04/2026
Data Prevista Execução 22/04/2026
Data Final Execução

Dados

Equipamento	H28	H28 WACKER NEUSON EZ17 WNCE1301JPAL02093	Processo Manutenção	OF50.A.6928
Horas/Km Real	1947		Horas/Km do Plano	2000

Checklist do plano de manutenção			Efetuada
1	SUBSTITUIR O ÓLEO E OS FILTROS DO MOTOR		✓
2	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO		✓
3	SUBSTITUIR FILTRO ÓLEO HIDRAULICO		✓
4	LIMPAR O RESPIRO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E O RESPIRO DO TANQUE DOS HIDRAULICOS		✓
5	SUBSTITUIR CORREIA TRAPEZOIDAL, INCLUSIVE DA CORREIA DO COMPRESSOR DO AC		✓
6	DRENAR A ÁGUA E OS SEDIMENTOS DO SEPARADOR DE ÁGUA NO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL		✓
7	LIMPAR O RESPIRO DO MOTOR E VERIFICAR SE O TUBO DO RESPIRO ESTÁ OBSTRUÍDO		✓
8	VERIFICAR O TURBO, A ADMISSÃO E O ESCAPE		✓
9	VERIFICAR APERTOS E FOLGAS DOS COMPONENTES DO MOTOR DO TURBOCOMPRESSOR		✓
10	VERIFICAR A ROTAÇÃO DO MOTOR EM MARCHA LENTA ALTA E BAIXA		✓
11	VERIFICAR FOLGA DA VALVULA DO MOTOR E AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO		✓
12	SUBSTITUIR FILTRO DE AR		✓
13	SUBSTITUIR ÓLEO HIDRÁULICO		✓
14	SUBSTITUIR ÓLEO TRANSMISSÃO		✓
15	SUBSTITUIR REFRIGERANTE MOTOR		✓
16	VERIFIQUE O NÍVEL DE ELECTROLITO DAS BATERIAS (DEVE ESTAR 10mm ACIMA DAS PLACAS)		✓
17	TESTES SINAIS SONOROS (BUZINA E MARCHA) E LUZES		✓
18	VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS DE SEGURANÇA		✓
19	VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS: Buzina, Marcha, Sinais Luminosos, Escovas/Para Brisas, Carga baterias ...etc		✓
20	LUBRIFICAR GERAL (Engates, Articulações, Pinhão giro, etc)		✓
21	VERIFICAR TENSÃO NAS CORREIAS		✓
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FA74	1 - Filtro de Ar Exterior Refª. CH04,14412	1	
	T1FA183	1 - Filtro de Ar Interior Refª. RS 3930	1	
	T1FO022	1 - Filtro de Óleo Refª. Filtron OP595	1	
	T1FG108	1 - Filtro de Gasóleo Refª. BF7673	1	
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 4 Lt)	4	
	TRANSMISSÃO	ÓLEO 80W-90 (+/- Lt)	16	
	HIDRÁULICOS	HIDRÁULICO HLP 68 (+/- 80 Lt)	16	
	MASSA	MOBILUX EP2		
Outros	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)		

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Yase Oliveira	83	Revisão Perdição				

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;
Próxima manutenção às 2250 horas/km

Responsável Departamento Oficina

Assinatura:

Data:

22/09/26