



### Dados

<b>Equipamento</b>	H28	H28   WACKER NEUSON   EZ17   WNCE1301JPAL02093	<b>Processo Manutenção</b>	OF52.A.1485
<b>Horas/Km Real</b>	<u>1794</u>		<b>Horas/Km do Plano</b>	1750

### Checklist do plano de manutenção

	Checklist do plano de manutenção	Efetuada
1	SUBSTITUIR O ÓLEO E OS FILTROS DO MOTOR	✓
2	VERIFICAR FILTRO DE GASÓLEO	✓
3	VERIFICAR O FILTRO E NÍVEL DEPÓSITO ÓLEO HIDRAULICO	✓
4	LIMPAR O RESPIRO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E O RESPIRO DO TANQUE DOS HIDRAULICOS	X
5	VERIFIQUE A TENSÃO CORREIA TRAPEZOIDAL, INCLUSIVE DA CORREIA DO COMPRESSOR DO AC	✓
6	DRENAR A ÁGUA E OS SEDIMENTOS DO SEPARADOR DE ÁGUA NO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL	✓
7	LIMPAR O RESPIRO DO MOTOR E VERIFICAR SE O TUBO DO RESPIRO ESTÁ OBSTRUÍDO	✓
8	VERIFICAR O TURBO, A ADMISSÃO E O ESCAPE	✓
9	VERIFICAR APERTOS E FOLGAS DOS COMPONENTES DO MOTOR DO TURBOCOMPRESSOR	✓
10	VERIFICAR A ROTAÇÃO DO MOTOR EM MARCHA LENTA ALTA E BAIXA	✓
11	VERIFICAR FOLGA DA VALVULA DO MOTOR E AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO	✓
12	VERIFICAR FILTRO DE AR (SUBSTITUIR CASO SEJA NECESSÁRIO)	✓
13	VERIFIQUE O NÍVEL DE ELECTRÓLITO DAS BATERIAS (DEVE ESTAR 10mm ACIMA DAS PLACAS)	NOVA
14	TESTES SINAIS SONOROS (BUZINA E MARCHA) E LUZES	X
15	VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS DE SEGURANÇA	X
16	VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS: Buzina, Marcha, Sinais Luminosos, Escovas/Para Brisas, Carga baterias ...etc	X
17	LUBRIFICAR GERAL (Engates, Articulações, Pinhão giro, etc)	✓
18	VERIFICAR TENSÃO NAS CORREIAS	✓
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		


### Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

--

### Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FA74	1 - Filtro de Ar Exterior Refª. CH04,14412	1	✓
	T1FA183	1 - Filtro de Ar Interior Refª. RS 3930	1	✓
	T1FO022	1 - Filtro de Óleo Refª. Filtron OP595	1	✓
	T1FG108	1 - Filtro de Gasóleo Refª. BF7673	1	✓
Outros Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 4 Lt)	4 LITS	✓
	TRANSMISSÃO	ÓLEO 80W-90 (+/- Lt)	X	X
	HIDRÁULICOS	HIDRÁULICO HLP 68 (+/- 80 Lt)	X	X
	MASSA	MOBILUX EP2	X	X
Outros	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE ( 40 % ) (+/- Lt)	X	X

### Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
DIÁRIO LCOLLA	0024	REVISÃO	16.00	17.30	05.05.25	

### Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;  
 Próxima manutenção às 2000 horas/km

### Responsável Departamento Oficina

Assinatura:   
 Data: 3-5-2025