



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva
2934

Data de Emissão 05/05/2025
Data Prevista Execução 06/05/2025
Data Final Execução

Dados			
Equipamento	H29	H29 WACKER NEUSON EZ36 WNCE1602KPAL01423	Processo Manutenção OF53.A.415
Horas/Km Real	3369		Horas/Km do Plano 3500

Checklist do plano de manutenção		Efetuada
1	SUBSTITUIR O ÓLEO E OS FILTROS DO MOTOR	/
2	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	/
3	SUBSTITUIR FILTRO ÓLEO HIDRAULICO	/
4	LIMPAR O RESPIRO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E O RESPIRO DO TANQUE DOS HIDRAULICOS	/
5	SUBSTITUIR CORREIA TRAPEZOIDAL, INCLUSIVE DA CORREIA DO COMPRESSOR DO AC	/
6	DRENAR A ÁGUA E OS SEDIMENTOS DO SEPARADOR DE ÁGUA NO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL	/
7	LIMPAR O RESPIRO DO MOTOR E VERIFICAR SE O TUBO DO RESPIRO ESTÁ OBSTRUÍDO	/
8	VERIFICAR O TURBO, A ADMISSÃO E O ESCAPE	/
9	VERIFICAR APERTOS E FOLGAS DOS COMPONENTES DO MOTOR DO TURBOCOMPRESSOR	/
10	VERIFICAR A ROTAÇÃO DO MOTOR EM MARCHA LENTA ALTA E BAIXA	/
11	VERIFICAR FOLGA DA VALVULA DO MOTOR E AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO	/
12	VERIFICAR FILTRO DE AR (SUBSTITUIR CASO SEJA NECESSÁRIO)	/
13	VERIFIQUE O NÍVEL DE ELECTRÓLITO DAS BATERIAS (DEVE ESTAR 10mm ACIMA DAS PLACAS)	/
14	TESTES SINAIS SONOROS (BUZINA E MARCHA) E LUZES	/
15	VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS DE SEGURANÇA	/
16	VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS: Buzina, Marcha, Sinais Luminosos, Escovas/Para Brisas, Carga baterias ...etc	/
17	LUBRIFICAR GERAL (Engates, Articulações, Pinhão giro, etc)	/
18	VERIFICAR TENSÃO NAS CORREIAS	/
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis				
	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FA050	1 - Filtro de Ar Exterior Refª. SA16578	1	
	T1FA083	1 - Filtro de Ar Interior Refª. 1000004567	1	
	T1FO028	1 - Filtro de Óleo Refª. 100018587	1	
	T1FG197	1 - Filtro de Gasóleo Refª. 1000379275	1	
	T1FO172	1 - Filtro hidráulico refª. SH74176	1	Verificado
Outre Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 10 Lt)	7L	
	TRANSMISSÃO	ÓLEO 80W-90 (+/- Lt)	1	
	HIDRÁULICOS	HIDRÁULICO HLP 68 (+/- 80 Lt)	1	Verificado
	MASSA	MOBILUX EP2	1	Verificado
Outre	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40%) (+/- Lt)	1	Verificado

Serviços Nortaluga						
Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
	113					

Próxima Manutenção	Responsável Departamento Oficina
Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Assinatura: _____
Próxima manutenção às 3750 horas/km	Data: _____