Nortaluga - Aluguer de Equipamentos Lda
Contribuinte N.º:505743990
Capital Social: 200.000,00 €
Cons. Reg.Com. VianadoCastelo
Matricula Nº.:505743990

Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Cliente:	790	Ordem de Reparação:	*OF53.A.134*
Ref. Cliente:		Nortaluga, Lda	
O.R.:			
Obra:		Zona Industrial do Neiva, 2ª Fase, EN13	
Data/Hora:	30-04-2024	Viana do Castelo	
Contacto:	258843819	4935-232	
Instalação:	H29	Viana do Castelo	
	H29 | WACKER NEUSON | EZ36 | WNCE1602KPAL01423		

Data Saída:_____ Hora Saída:_____ Kms Saída:_____

Horas Equipamento: 2656

Data Chegada: 21/05/2024 Hora Chegada:_____ Kms Chegada:_____

Revisão Periodica

SMS <# #>

Revisão Periodica

horas: 2656

Material Aplicado	Quantidade
Filtro de Ar Exterior	1
Filtro de Ar Interior	1
Filtro de oleo	1
Filtro de gasoleo	1
Oleo 15w40	10L
Hidraulico	10L
Anticongelante	0

Responsável Assistência Técnica

Cliente / Operador

	Nº ORDEM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2383 / NORTALUGA	DATA DE TIRAGEM: 21/mai/24 DATA DE EXECUÇÃO: 21/mai/24

Equipamento : *MINI GIRATÓRIA WACKER NEUSON EZ36 (H29))* Pedido Assistência: *OF53.A.134*

Nº de Horas Atuais: 2656

Descrição da Interv. : Revisão dos _____ Horas Urgência : *Planeado*

	SUBSITUIR	VER	TAREFAS A REALIZAR	CONFIRMAÇÃO
1		X	ÓLEO DA TRANSMISSÃO	V
2	X		ÓLEO DOS HIDRAÚLICOS E FILTROS	V
3		X	ÁGUA DO RADIADOR	V
4		X	FILTRO DE AR	V
5	SUBSTITUIR O ÓLEO E OS FILTROS DO MOTOR			V
6	VERIFIQUE O NÍVEL DE ELECTRÓLITO DAS BATERIAS (DEVE ESTAR 10mm ACIMA DAS PLACAS)			V
7	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO			V
8	VER O FILTRO DE ÓLEO DOS HIDRAULICOS			V
9	LIMPAR O RESPIRO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E O RESPIRO DO TANQUE DOS HIDRAULICOS			V
10	VERIFIQUE A TENSÃO CORREIAS, INCLUSIVE DA CORREIA DO COMPRESSOR DO AC			V
11	DRENAR A ÁGUA E OS SEDIMENTOS DO SEPARADOR DE ÁGUA NO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL			V
12	LIMPAR O RESPIRO DO MOTOR E VERIFICAR SE O TUBO DO RESPIRO ESTÁ OBSTRUÍDO			V
13	VERIFICAR O TURBO, A ADMISSÃO E O ESCAPE			V
14	VERIFICAR APERTOS E FOLGAS DOS COMPONENTES DO MOTOR DO TURBOCOMPRESSOR			V
15	VERIFICAR A ROTAÇÃO DO MOTOR EM MARCHA LENTA ALTA E BAIXA			V
16	VERIFICAR FOLGA DA VALVULA DO MOTOR E AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO			V
17	VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS: Buzina, Marcha, Sinais Luminosos, Escovas/Para Brisas, Carga baterias ...etc			V
18	LUBRIFICAR GERAL (Engates, Articulações, Pinhão giro,			V
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observações:

Peças de Armazém Consumidas :

	Códigos	Descrição	Qt	Conf. Saída
FILTROS	T1FA050	1 - Filtro de Ar Exterior Refª. 1000052549 (SA 16578)	1	V
	T1FA083	1 - Filtro de Ar Interior Refª. 1000004567	1	V
	T1FO109	1 - Filtro de Óleo Refª. 100018587	1	V
	T1FG038	1 - Filtro de Gasóleo Refª. 1000379275	1	V
LUBRIFICANTES	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 6,5 Lt)	10L	V
	TRANSMISSÃO	ÓLEO 80W-90 (+/- Lt)		
	HIDRÁULICOS	HIDRÁULICO HLP 68 (+/- 80 Lt)	10L	V
	MASSA	MOBILUX EP2	0	
OUTROS	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)	0	

Serviços Nortaluga:

Funcionário	Nº	Descrição do serviço	Hora início / Hora fim	Data	Assinatura
[illegible] Silva	136	Revisão	8.00 / 10.00	21/05/2024	
			: / :		
			: / :		
			: / :		

Data Final Intervenção : 22/05/24

Assinatura Resp. Manutenção